

VA-projektmöte Djupvik-Lundby föreningar – Sevab/Tranab

Datum: Tisdag 27 februari 2018

Tid: 10-12

Plats: Sevab kontor, Strängnäs

Deltagare: Johan Andersson (Sevab), Jörgen Hjert (D-L Väg förening), Kjell Lundagårds (D-L Tomtägarförening)

Förslag Dagordning

- A. Föregående möte, 30 januari
- B. Tid- & Handlingsplan återställningsarbetet (Sevab)
- C. Status "ärendelista" – anmälningar avseende vägar & fastigheter
 - a. Äldre ärendelista, som skickats till Sevab/Tranab som muntliga överenskommelser fastighetsägare – Tranab (Nils-Erik)
 - b. Ärenden/reklamationer som skickats direkt till Sevab/Tranab från fastighetsägare, är dessa diarieförda?
- D. Sjö-/Sommarvatten
 - a. Hur få ett fungerande vattensystem till senast påsken 2018?
- E. Vägar
 - a. Uppbyggnad/återfyllnad
 - b. Vaghöjd & bredd
 - c. Diken
 - d. Vägtrummor
- F. Fastigheter
 - a. Skador på mark, träd, buskar mm
- G. Uppstädning
 - a. Bortforsling av material, sten, bråte,...
- H. Övrigt
- I. Nästa möte

Informationsinsamling

Återkoppling för diskussion av/under punkterna C-G ovan har inkommit från fastighetsägarna i Djupvik, Lundby, Granliden, Storudden – dessa har tillfrågats via utskickat mejl. Då vi f.n endats når ca 70% av fastighetsägarna med e-post kan vi räkna med ytterligare återkoppling liksom faktumet att då snö/is/tjäle borta kommer mer "i dagen".

En sammanställning av inkommet material kommer att presenteras – under resp punkt – vid mötet den 27 februari.

Sammanställning återkopplingar fastighetsägare

Per 26 februari har 28 svarsmejl/återkopplingar inkommit

Sjö-/Sommarvatten

- Ang vattnet så så vet vi inget om hur det kommer att gå vid driftsättning då en hel höst/vinter gått med maskiner som kört över slangarna igen. När vi startar vattnet får vi besked...omöjligt att säga något nu. (Ted Ljungh)
- **En vattenledning (förmodligen sjövattnet) är avgrävd** under ovannämnda infart från Lundbyslingan och vattnet läcker ut över infarten (Lundby 7:50)
- Sjövattnet framöver och förvisso även sommarvattnet för 2018. Nere vid vägen har vår tomt och Sigurd Hedlunds tomt våra vatten ventiler, för stängning/öppning av vatten. Min och säkert även Sigurds önskan är att åtkomsten av dessa säkerställs. Det har hamnat jord, grus över dessa så de är begravda och kan inte användas alls. Vi har under våren /sommaren / hösten 2017 fört en ojämn kamp mot regnvatten, lera men de är och förblir begravda. (Lundbyslingan 39)
- Nedan punkter skickades till Johan Andersson samt framfördes i sommräs. (Ted Ljungh)
 - o Korsningen lupin vägen Lundbyslingan, kran som är grus i(Går inte att stänga) och detta är en "huvudkran" på stam ledningen"
 - o Lundby slingan19(Sjöholms) , Sjövatten fel kopplat, det är kopplat i fel "ände" av kranen vid tomt gräns.
 - o Vidare så undrar jag var den "rätta inkommande" slangen är kopplad eller om det är stopp i den.
 - o Huvudkranar vid brevlådorna, fungerar de....den ena går väldigt lätt och det är fortfarande oklart om det går vatten i den del av slingan som går från brevlådorna till piluddsvägen/Lundby slingan.
 - o Idag tar vi vatten "bak vägen" via korsningen lupinvägen/Lundby slingan
- Ted Ljungh
 - o Övrigt är att fixa lådor där det behövs samt även att få ner slangarna i backen där de ligger i dager.
 - o Fortfarande ett läckage i Göran Perssons uppfart (Lundbyslingan 17) detta åtgärdades aldrig under 2017.
 - o Vidare som ovan påpekat så är det en hel del kranar som låg under lera, Jord samt lådor som skall fixas.
- Ledningarna till både sommarvattnet och sjövattnet är bortrivna !. Ledningarna skall gå in på höger sida om infarten till höger sida om huset, ledningar skall ligga efter tomtgränsen - mot Tommy Blomfelt/ Lillemor som är våra grannar. Exakt hur stora skador som uppstått är svårt att se iom. en hel del snö, därutöver är träd nertaget på höger sida om infarten. (Lundbyslingan 25)
- Lupinvägen 9
 - o Vattenslangar ligger ovan jord
 - o sjövattenlådan är krossad av grävmaskin

- Djupviksvägen 5 - Det kommer upp ett svart vatten rör i diket, jag tror att det är sjövattnet som går några meter och sen är det av kapat, ser skumt ut. Det måste ju återställas annars kommer ju inte sjövattnet att fungera.

Vägar

- Vägtrumman under uppfarten fungerar inte, jag tror inte det finns någon. Den fanns förra året innan dom började gräva. Djupviksvägen 19 uppfarten.
- **Vägtrumma saknas** vid infarten från Lundbyslingan till tomt Lundby 7:50 (Lundbyslingan 17). När det bildas mycket vatten svämmar vattnet över infarten.
- **De första 25 metrarna av vägen från Lundbyslingan upp till tomten Lundby 7:50 saknar ett lager makadam** eftersom inte billasten räckte till mer än den övre delen av vägen upp till tomten.
- Tranab har meddelat **att hela den omgjorda vägen upp till tomtgränsen skall förses med ett ytlager av 018-grus. (Lundby 7:50)**
- Vägbredder. Rent generellt så har vissa vägar blivit smalare efter att VA farit fram. Ex är Tallkottvägen vid postlådorna där vägen höjts av VA pga. min mått under jord för deras rör. Vägen vid vattnet i Djupvik känns smal. Vägen vid korsvägen hos Peter Karlsson Tallkottvägen har blivit höjd. Här nu blivit väldigt toppig.
- Bredbands rör för VA. Hela Tallkottvägen har man försökt att fräsa upp spår för rör. Nu ligger röret kors o tvärs i vägbanan och hur skall Bredbands entreprenör hantera detta
- I slutet på Kullen Backe, sista delen innan båtiläggningsrampen så har vägen blivit förstörd av att avloppsslangen till vår tomt på Kullens Backe har stått och runnit. Jag meddelade Sevab det redan i höstas men det har runnit vidare. Det skulle behövas fyllas upp med nytt grus så att det blir en bra yta på vägen med tanke på hur många som sjösätter sina båtar där, nu är det mest lera och ojämnheter.
- Det sticker upp stenar på hela Äppellundsv och vägen behöver jämnas till. Detta gäller också Infarten till mitt hus (Äppellundsv 5)
- Nästan samtliga vägkanter är mycket mjuka. Är de korrekt återfyllda med bärlager? Vad gäller för vägarna? (Även vägarna är inte återfyllda med riktigt material, denna info har jag fått från gubbarna som gjorde arbetet)
- Vägtrumma/dränering Piluddsvägen 1
 - o Det har blivit en stor vattensamling i min nedre infart från tid till tid efter att vägen gjordes om. Dränering till diket ?.....samt vägtrumman. Denna vatten samling noterade jag inte att den fanns innan VA jobbet startades.
 - o Vidare är vägtrumman som går under vägen igensatt vid min nedre infart (Detta har inget att göra med vattenansamlingen som noterats ovan, då det fanns vatten även innan trumman sattes igen)
- Lupinvägen 6 saknar vattentrumma, har en liten pool till vänster om infarten.
- Äppel Lundsvägen fem från Freddie ner till nr tio min tomt behöver ha en riktig körbana, och jämnas ut för den är ojämn idag. Det sticker även upp sprängsten i

vägbanan. Dikena är gjorda av sprängsten. Potthålet utanför Karin på vändplanen måste Åtgärdas och ett nytt dräneringsrör läggas ner.

- "korsningen" Granlidsvägen och Lundbyslingan. I böjen är det ganska nerkört dvs sluttar för mycket. I 90 graders-böjen på Lundbyslingan som följer efter "korsningen" Granlidsvägen och Lundbyslingan är det ganska nerkört dvs sluttar för mycket. (Granlidsvägen 14)
- Vi har tidigare anmälld om vår infart, men vi tar det en gång till. Vägtrumman er helt igentäppt av lera och grus. Allt regnvatten rinner in på vår infart vilket har orsakat en stor isbana. Diket i backen innan infarten er fylld av grävmassor så det behövs grävas upp. (Djupviksvägen 13)
- Lundbyslingan 38
 - o Då vägbanan verkar ha höjts ca 5-10cm mot vår parkeringsplats, och dessutom består av stort grus - så har vi numera fått svårigheter att backa upp på vägen, då däcken slirar.
 - o Diket på motsatt sida vägen från vårt hus har nästan helt fyllts igen, och vi är bekymrade hur detta påverkar avrinningen från berget (som vi har haft problem med tidigare).
- Diken saknas på flera ställen där det funnits tidigare. (VF)
- Nivåskillnaden Tallkottvägen och infarten till tomt Tallkottvägen 21 behöver jämnas ut och breddas.
- Lundbyslingan 6. Har ej kunnat använda vår uppfart sen i höstas och vår förhoppning är att kunna använda uppfarten till påskhelgen. Den har en förmåga att bli bortglömd när det gäller underhåll.
- Lupinvägen har stora stenar/ grus som inte är gångvänligt
- Piluddsvägen 11 - Lite sent kanske men det är problem med översvämning längst ned på Piluddsvägen. Det är troligen så att vatten från toppen av Piluddsvägen rinner i schaktet under mark, längst ned på vändplanen trycks det upp underifrån! Johan Andersson är informerad liksom Lisjö.

Fastigheter

- Den ytan från dikesren till tomtgräns/uppfart till huset (Lundbyslingan 13) var innan grävarbetet en gräsmatta med häck mot diket. Idag en tillplattad bit mark med stenar upp till knytnävsstorlek. Bör återställas med ett lager bättre jord och gräsfrön. (De numera döda häckplantorna med grävmanoskopstora jordkokor som flyttades, bör kanske dessutom kunna tas bort från blåbärsriset dit de flyttades vid grävningen)
- Vid infart till Lundbyslingan 13 sönderkörd trälåda som skyddat kopplingarna för sommar och sjövattnen bör återställas.
- Infarten till tomten på Lundbyslingan 13 har ej fullt ut återställts efter att grävts av, svacka där fyllningen sjunkit ihop efter återfyllnaden.
- Till Nils-Erik Lisjö har jag framställt en anmälan om ersättning för skadad egendom på fastigheten Strängnäs Lundby 7:69 (PILUDDSVÄGEN 10). Skadorna består i ett förstört staket. Staketet var upptaget med skopa och vräkt åt sidan.

Krav:

Hantverkare 1 788, Material 159, Reglar och träskruv 370, Eget arbete (enligt

instruktion av hantverkaren som inte hade ytterligare tid) 4,5 timmar á 200 kr/tim= 3 217 kronor.

Lisjö påmind flera gånger senast den 4 oktober 2017.

- Meddelat Johan Andersson att en tomtmarkering har försvunnit (H Whitlock)
- Lundbyslingen 39 granne med Tranab, uppfart in till vår tomt har använts för bilar, vägmaskiner och traktorer, vilket jag sagt är OK men om de kan vara vänliga att lägga på lite grus och sten på uppfarten eftersom uppfarten nu är lite nerkörd, lerig och ojämn
- Piluddsvägen 1
Uppfart:
 - o Ta bort överflödiga jordmassor och återställa "trä ramen" som ramade in gruset
(Det ligger en "sträng" med jord längs med den vänstra sidan där även trä ramen skall återställas)
 - o Saknar mark duk under gruset i uppfarten(Jag fick nytt tunt lager grus, men ingen markduk är under gruset)
- Piluddsvägen 1
Nedre infart:
 - o En stor höjd skillnad som inte var där tidigare
- Sandlådan i kullens backe är flyttad in på våran tomt Lundbyslingen 10, återställs till sin plats vid vägen.
- Eftersom Piluddsvägen, där vi bor, ligger lite offside som återvändsväg vill jag påpeka några saker. Det finns ganska mycket småträd och buskar som har "mejats" ner vid skopornas framfart, de ska bort. Vägduken är synlig efter kanterna på flera ställen, den bör täckas liksom det grova bergkrosset på och längs vägkanterna som också bör täckas med finare material.
- Vi har fått en spricka i grunden som vi tidigare har anmält (Djupviksvägen 13)
- Lupinvägen 38 - tomtpinnar borta. Återställning av marken nedanför tomt mot brevlådorna. Jag har blivit lovad någon form av häck t.ex syren.
- Djupviksvägen 5
 - o Jag är bedrövad över att de bara resolut kapat av grenarna på granarna mot vägen, de har ju saboterat mitt insyns skydd, vad gör man åt det? !!
 - o De har också fällt ett träd som ligger på min tomt det kan jag väl ta reda på själv men det var ju tyvärr ingen kommunikation om vad de gjorde, tycker att de kunde ringt och vi haft ett snack på telefon.
-
-

Uppstädning

- Stenar som kommit upp vid grävarbeten lämnas kvar vid vägkant. Se vägen vä sida från Djupvik mot Lundby!!!
- Mittemot nedre infart (Piluddsvägen 1) är det stigen till sjön, där behövs det åtgärdas samt snyggas till i allmänhet.

- På "parkeringsplatsen" på vänster sida å" väg ner mot backen ligger det stora grushögar/sprängsten och annat material som bör tas bort (Lundbyslingan 38)
- Det finns skräp mest överallt i form av högar eller enstaka stora stenar, grenar, kvistar, material som staket, rör, kablar, ...För mycket snö för att kunna specificera var och var inte utan mest överallt.
- Bryggbågen 2. Eftersom det var rätt mycket snö var det svårt att bilda sig en uppfattning, men det finns en hel del bråte kvar på och vid vår tomt (tomtgräns), exempelvis verkar grus vara spritt över en relativt stort område på vår tomt längst vägen.
- Lupinvägen 9, stor rishög med gamla slipers vid elskåpet mitt emot.

Övrigt

- Ängen i Djupvik. Uppdämd för parkeringsplats för kvarlämnad grävsropa Tumbo entr. Man har skapat en p plats med dit körd sand o dämt upp avrinning av fältet. Varför användes inte anvisad plats? (ängen vid Oppgården)
- Nerfarten till ängen i Djupvik. Grävdes upp för rör till Oppgården o Ali J återfylldes bara med lersmack. Har till dags dato fått dra loss 2 bilar där.
- Har sedan över ett år sedan lovats hjälp av TRANAB att utföra de grävarbeten som behövs för att dra vattnet från tomtgräns in i huset, Ansvarig på TRANAB har lovat återkomma med offert men har sedan inte hörts av. (Lundbyslingan 13)
- Skrivelse från Tommy Blomfeldt ("Återkoppling VA Tommy Blomfeldt feb2018")
- Parkeringsförbuds skylten ligger överkörd efter olyckan med lastbilen som inte kunde bromsa i backen. En del träd mejades i samband med detta. (Djupviksvägen)
- Djupviksvägen 5 - återställningen där min anslutning är, inte är färdig, jag har beställt genom tranab att sätta dit "sumpen" vilket de gjort men återställnings arbetet vid vägen vet jag inte hur de har tänkt sig. Det är i varje fall inte klart.