

	PROTOKOLL SÄKERHETSBESEKTNING AV LEKPLATS		Sida: 1(4)
	Organisationsnummer: 556177- 8472	Utfärdat: 2021-09-20	
Adress: Limmaredsvägen 30 514 32 TRANEMO	Telefon: 0708-70 99 69 Mail: mia.andersson@tj.se		
Besiktningssman: Marianne Andersson			
Övriga närvarande vid besiktningen:			

Objekt: Samfälligheten Folkvisan
Objektsadress: Romansgatan 2-126 Borås
Datum för besiktningen: 2021-09-08

Uppdragsgivare: Samfälligheten Folkvisan	
Kontaktperson: Götan Malmqvist	Telefon: 070-779 11 52

Omfattning av säkerhetsbesiktningen:

Samtliga på lekplatsen förekommande lekredskap samt redskap som installerats som lekutrustning inklusive stickprov för redskapens islagsyta inom fallområdet. Hållfasthet på lekredskapen bedöms och besiktigas okulärt, även en okulär kontroll av fallskyddsgummi och konstgräs utförs. Dagvattenbrunnar och fasta sopnedkast inom lekplatsens område samt insprängningsskydd och staket som avgränsar lekplatsen.

Följande omfattas inte av säkerhetsbesiktningen:

På lekplatsen förekommande parkutrustning, teknisk utrustning, leksaker samt stötdämpande förmåga på konstgräs och fallskyddsgummi. Ytbeläggning utanför lekredskapens fallområde samt trappräcken, pergola och piskstall.

Säkerhetsbesiktningen genomförd enligt följande kravdokument:

SS-EN 1176 (Standard samling 2:2020 utgåva 8), SS-EN 1177:2018 + AC:2019, Plan- och Bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Produktsäkerhetslagen (PSL), Ordninglagen 1993-1617.

Tabell 1. Dokumentation och definition av felklassningar

Kod	Förklaring till felklassningar i protokollet
A	Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada (omedelbara åtgärder krävs)
B	Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada (åtgärder bör vidtagas snarast)
C	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada (Åtgärder bör vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas)
-:	Inga risker identifierade (Åtgärder ej nödvändiga)

Det åligger lekplatsens driftsansvarige (ägare/förvaltare) att identifiera behov av åtgärd enligt gällande standard samt tidpunkt för sådan åtgärd.

Översiktsbild



Drift och underhållsplaner enligt 1176-7			Bilaga
Drift- och underhållsplan för lekplatsen:	<input checked="" type="checkbox"/> Finns	<input type="checkbox"/> Saknas	
Anvisningar från lekredskapstillverkare	<input checked="" type="checkbox"/> Finns	<input type="checkbox"/> Saknas	
Rutiner för olycka/incident på lekplats	<input type="checkbox"/> Finns	<input checked="" type="checkbox"/> Saknas	
Rutiner för underhåll	<input checked="" type="checkbox"/> Finns	<input type="checkbox"/> Saknas	
Hänvisningsskylt för lekplatsen:	<input checked="" type="checkbox"/> Finns	<input type="checkbox"/> Saknas	
Spara dokumentation relaterade till driften av lekplatsen:	<input checked="" type="checkbox"/> Finns	<input type="checkbox"/> Saknas	

Besiktningsmannen mottagit och granskat plan för drift och underhåll.

Dagvattenbrunnar	
Enligt boverkets byggregler, BBR avsnitt 8:952 skall dagvattenbrunnar ha låsanordning som inte kan öppnas av barn	
<input type="checkbox"/> Dagvattenbrunnar har låsanordning	<input checked="" type="checkbox"/> Inga dagvattenbrunnar identifierade
<input type="checkbox"/> Dagvattenbrunnar har ej låsanordning	Klassning
Kommentar:	

Om inte annat anges avser "Hänvisning" referens till krav enligt SS-EN1176

Staket och grindar som omgärdar lekområdet (SS-EN 1176:1)			
<input checked="" type="checkbox"/> Inga staket och grindar identifierade			
Fel nr:	Fel beskrivning:	Hänvisning:	Klassning:
Kommentar:			



Foto 1.

Redskap:		Sandlåda	
Redskapets märkning:		Hemmabygge	
Fel nr:	Fel beskrivning:	Hänvisning:	Klassning:
	-:		



Foto 2.

Redskap:		Vippunga typ 2B	
Redskapets märkning:		Kompan M 125 år -93	
Fel nr:	Fel beskrivning:	Hänvisning:	Klassning:
	-:		



Foto 3.

Redskap:		Klätterlek med rutsch.	
Redskapets märkning:		Hags 8047093 Unimini Kolla år -15	
Fel nr:	Fel beskrivning:	Hänvisning:	Klassning:
1	Fallskyddsanden är packad. Fräs sanden runt bron och rutschdelen.	7:7.1..c	B
2	Avståndet mellan rutschens avslut och mark är 32 cm. (max. 20 cm. ok)	3:4.5	B
3	Hypnos skivan är lös.	7:7.1.a	C



Foto 4.

Redskap:		Släntrutsch.	
Redskapets märkning:		Hags	
Fel nr:	Fel beskrivning:	Hänvisning:	Klassning:
1	Märkning saknas.	1:7.1	C



Foto 5.

Redskap:		Gunga typ 1a	
Redskapets märkning:		Hags	
Fel nr:	Fel beskrivning:	Hänvisning:	Klassning:
1	Fallskyddsanden är packad, fräs sanden.	7:7.1.c	B
2	Fallskyddsandens djup bakåt är 15 cm. (30 cm. ok) Fyll på.	7:7.1.h	B
3	Islagsytan mot eken växer igen. Rensa upp. (180 cm. från mitten av gungsitsen är ok)	2:4.10.2	C
4	Märkning saknas.	1:7.1	C

Marianne Andersson

Marianne Andersson, Besiktningsman nr CPL 139:20

Klagomål på säkerhetsbesiktningen lämnas till:
 SERENO Certifiering AB
 Surbrunnsgatan 12
 114 27 STOCKHOLM Tel: 08-556 953 30

