

Protokoll fört vid besiktning av gator i Sjösa

Besiktningdatum: 2008-11-26 (anmärkning 1-24) och 2008-12-03.

Närvarande från Nyköpings kommun: Magnus Pirholt
Claes Lindkvist
Tommy Wahlström
Robert Dahlgren (endast 2008-12-03)

Närvarande från boende i Sjösa: Einar Schuch
Östen Bihagen
Bengt Osanius (endast 2008-11-26)

Närvarande från Lantmäteriet: Jens Andersson

Besiktningssman: Stefan Backström

Distributionslista: Magnus Pirholt, Östen Bihagen och Jens Andersson.

Anmärkningar

Anmärkning nummer 6-70 se bilagd karta.

Stenvägen

1. Potthål vid anslutning till Trosavägen.
2. Påkörd gatunamnsskylt vid anslutning till Trosavägen.
3. Gatunamnsskyltar är i undermåligt skick. Gäller generellt alla gator.
4. Stoppmålning vid Trosavägen samt mittlinjemålning från Trosavägen till Kiselvägen saknas.
5. Sprickor och sättning i beläggning, sträckan Trosavägen - Skiffervägen. Höger och vänster kant.
6. Vattensamling norr om övergångsställe.
7. Låg asfalt runt brunnsock på GC-bana.
8. Vatten stående vid dagvattenbrunnar. Kontrolleras.
9. Längsgående spricka i beläggning.
10. Svacka i beläggning västra sidan över trumman.
11. Spricka i beläggning.
12. Svacka vid brunn västra sidan.
13. Spricka i beläggning.
14. Svacka i beläggning vid västra busshållplatsen.
15. Vatten stående vid korsning Smaragdvägen-Stenvägen.
16. Påkört vägräcke vid stentrumma. Även för kort, ej trafiksäkert.
17. Krackelerad beläggning på Stenvägen, vid vändslinga.
18. Avtal med kommunen gällande vändslinga reds ut.
19. Potthål söder om vändslinga.
20. Svacka i beläggning vid östra busshållplatsen.
21. Mindre lokala sprickor i beläggning på GC-bana. Generellt .
22. Sättning vid urgrävning på GC-bana.
23. Kumpulbrunnar öster om GC-väg ska kontrolleras. Har varit stopp.
24. Skadade vägmärken. Totalt 3 stycken.

Porfyrvägen

- 25. Potthål vid anslutning Stenvägen.
- 26. Potthål vid anslutning Trosavägen.
- 27. Skylt för Lämna företräde har dålig reflex.
- 28. Sliten målning (hajtänder) vid anslutning Trosavägen.
- 29. Skiljeremsa skadad. Ägs av Vägverket, kontrolleras.

Topasvägen

- 30. Utan anmärkning

Skiffervägen

- 31. Utan anmärkning
- 32. Oklart vem som äger vägen som ansluter till Skiffervägen, kontrolleras.
- 33. Dagvattenbrunn står snett.
- 34. Utan anmärkning

Kiselvegen

- 35. Utan anmärkning
- 36. Utan anmärkning

Marmorvägen

- 37. Utan anmärkning

Rubinvägen

- 38. Vatten stående. Generellt.

Gnejsvägen

- 39. Vatten stående vid infart kyrka.
- 40. Svacka vid infart Gnejsvägen 3.

Skärkullavägen

- 41. Potthål.
- 42. Södra trumändarna har gått isär.

Granitvägen

- 43. Södra dagvattenbrunnen ej körbar.
- 44. Hög asfalt vid brunn.

Diamantvägen

- 45. Ojämn asfalt vid urgrävning.
- 46. Sprickor i beläggning.
- 47. Sprickor i beläggning.
- 48. Sättning i beläggning efter reparation av VA-ledning.
- 49. Sprickor i beläggning.

- 50. Vatten stående.
- 51. Spricka i beläggning.
- 52. Svacka, vatten stående.

Smaragdvägen

- 53. Svacka i beläggning.
- 54. Hög brunn.
- 55. Sprickor i beläggning. Generellt.
- 56. Hög avstängningsventil.
- 57. Hög brunn.
- 58. Utan anmärkning

Opalvägen

- 59. Sprickor i beläggning. Generellt.
- 60. Höga brunnar, överlagda med asfalt.
- 61. Höga brunnar, överlagda med asfalt.
- 62. Svacka i beläggning.

Safirvägen

- 63. Asfalt saknas efter VA-urgrävning.

Smaragdvägen

- 64. Svacka i beläggning.
- 65. Sprickor i beläggning.
- 66. Utan anmärkning


Gångväg

- 67. Utan anmärkning

Stenvägen

- 68. Skräp över kupolbrunn.
- 69. Fel lock på brunn.
- 70. Lock till brunn saknas.

Vid protokollet:



Stefan Backström