

# SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN APOLLOFJÄRILEN

## STYRELSEPROTOKOLL NO 5, 2014-10-15

### Närvarande:

Davor Maslovski	X	Linn Jakobsson	X	Lars Lindström	X
Arne Gunnarsson	X	Mikael Tällberg	X	Pierre Magnusson	X
Jonas Eriksson	X				

### § 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordföranden Davor Maslovski öppnade mötet.

### § 2 DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

### § 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokollet godkändes, publicering av mötesprotokoll ska göras via anslagstavlor på förråd och på hemsidan. Utskick till styrelseledamöterna görs via mail.

### § 4 EKONOMI / ENERGI

#### 7.1 Energiförbrukning/ Ekonomi

Energi: förbrukning ligger ca 15% under budget.  
Ekonomi: utan avvikelser.

### § 5 ARBETSFRÅGOR

#### 5.1 Arbetsfrågor

- Garagegolven. 2 prov har gjorts. Styrelsen beslöt att inte gå ut och genomföra reparationer av garagegolv men att föreningen kan bistå med kostnaden för materialet om någon vill renovera sitt garagegolv. Om intresse finns kontakta Davor för att få information om hur arbetet ska genomföras i enlighet med de tester som gjorts. Davor
- Insektsnäten mellan tak och vägg har setts över. På framsidan är jobbet klart. På balkongerna får vi göra jobbet själv och tillklippta nät finns hos Davor. Det är fortfarande några som inte hämtat ut nät. Davor
- Styrelsen har beslutat att göra ett prov med bättre ordinarie lampor på en garagelänga i stället för rörelsedetektorer på en extrabelysningen vid garagelängorna. Provet sker på en länga vid östra infarten. Davor
- En offert har kommit in från Securitas för att få en bil hit varje natt för att kolla parkeringar och innerområdet. Frågan skjuts till årsmötet. Davor
- Arbetet med vatten som kommer in i kulvertbrunn i hus 60 fortsätter, nu när regnvädret varit häftigt den senaste tiden har fler hus haft samma problem. Arne

## § 6 ÖVRIGA FRÅGOR

Angående läckage in i kulvertbrunnar så är det bra om styrelsen kan få in besked från dem som har drabbats så att det är lättare att få en helhetsbild av läget.

På den kulvertbrunn där vi haft mest problem har nu en kompletterande brunn med dräneringsledning grävts ner och i den finns en dräneringspump som startar vid behov.

En besiktning av yttertaken har gjorts och ett par mindre åtgärder kan behöva göras men vi avvaktar besiktningsprotokollet.

Nästa möte 3 december 18.00 hos Arne hus 38

Vid protokollet 2014-10-15

  
Jonas Eriksson Sekr.

  
Davor Maslovski, Ordf