



# Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle – Ombyggnad och restaurering


Resultat och konsekvenser i kyrkorum av lokalförsörjningsplaner


Robert Krantz och Jakob Wiklander














A




1654




1691




1758




1774




1875




1657




1700




1759




1783




1888




1660




1728




1761




1789




1900




1671




1730




1762




1795




1938




1682




1747




1764




1827




1970




1684




1751




1773



1864





2022





A























Sjeliga Trefaldighetskyrkan  
i Gefle.


Bil. Litt. D. 14

Tvärsektion visande grundens  
förstärkande och delvis  
nybyggnad.

SÖDRA LÅNGVÄGGEN OMBYGGES FULLSTÄNDIGT. (OBS! TÄTARE STRECKNING.)  
(DEN PRICK-STRECKADE LINIEN VISAR VÄGGENS NUVARANDE UTSEENDE.)



DIMENSIONER Å BETONGULER OCH BALKINLÄGG  
FINNAS ANGIFNA Å EN DÄRSKILD PLANRITNING ÖVER HELA KYRKAN.



Stockholm i Jan. 1906  
P. Petrusson

OBS! BYGGNADSTOMMEN KOPIERAD ÅTER EN AF STADSARKITEKTEN HEDIN ÅR 1888 TILL  
KUNGL. ÖVERINTENDENTÄMBETET INLÄMNAD RITNING.





























- Parallella verksamheter
- Barn och ungdomar
- Arbetsplatser i kyrkan
- Mötesplats i staden
- Kulturhistoriska inventarier
- Förvaring
- Toaletter
- Belysning och ljudsystem
- Bevara akustiken
- Bevara värdebärare
- Tillgänglighet till koret


































Elevationsdetalj ED201  
Vägg V201, läktarplan  
Skala 1:20




Sektionsdetalj SD201  
Vägg V201, läktarplan  
Skala 1:20




Elevationsdetalj ED202  
Vägg V202, läktarplan  
Skala 1:20




Planfigur för vägg V202, läktarplan  
Skala 1:20




Planfigur för vägg V201, läktarplan  
Skala 1:20




Detalj ur SD201 ovan  
Skala 1:10




Detalj ur SD201  
Skala 1:10




Sektionsdetalj SD202  
Vägg V201, läktarplan  
Skala 1:20




Planfigur för vägg V202, läktarplan  
Skala 1:20




Elevationsdetalj ED203  
Vägg V201, läktarplan  
Skala 1:20




Sektionsdetalj SD203  
Vägg V201, läktarplan  
Skala 1:20




Planfigur för vägg V204, läktarplan  
Skala 1:20




Elevationsdetalj ED204  
Vägg V204, läktarplan  
Skala 1:20




Planfigur för vägg V203, läktarplan  
Skala 1:20



Detalj ur SD203  
Skala 1:10



Detalj ur SD204 ovan  
Skala 1:10



Sektionsdetalj SD204  
Vägg V201, läktarplan  
Skala 1:20





























































## SAMMANFATTNING

- Ljudavskiljda miljöer
- Flöden
- Flexibilitet
- Lättåtkomlig förvaring
- Tekniska installationer
- Helhetsperspektiv
- 100-årsperspektiv
- Tillståndsprocessen



## SAMMANFATTNING

- Ljudavskiljda miljöer
- Flöden
- Flexibilitet
- Lättåtkomlig förvaring
- Tekniska installationer
- Helhetsperspektiv
- 100-årsperspektiv
- Tillståndsprocessen

TACK!