

VERNEBLAD

STS 1



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt

CAS-nr.	1310-73-2
EC-nr.	215-185-5
Kjemikaliets bruksområde	Malingsfjerner

Førstehjelpstiltak

Generelt	Kontakt lege ved alle tegn på skade etter eksposisjon. Skyll med store mengder vann. Graden av skade er svært avhengig av riktig og hurtig førstehjelp. Gi aldri noe å drikke til en bevisstløs person.
Innånding	Bring til frisk luft. Skyll munn, nese og svelg med vann. Søk lege ved skadesymptomer
Hudkontakt	Skyll huden med store mengder vann samtidig som klær fjernes. Det er viktig at ikke skyllingen avbrytes for tidlig, da NaOH binder seg til kroppsvet. Transport til sykehus med skylling under transport. Forsøk aldri å nøytralisere med syrer eller lignende.
Øyekontakt	Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Øyeblikkelig transport til øyenlege eller sykehus. Skylling under transport. Ikke avbryt skyllingen før lege øvertar.
Svelging	Gi store mengder vann eller melk å drikke for å fortynne mageinnholdet mest mulig. Fruktsaft kan med fordel gis da syreinnholdet virker nøytraliserende. Brekning og oppkast følger som oftest med ,men skal ikke fremkalles. Kontakt lege/sykehus øyeblikkelig. Gi aldri noe å drikke til bevisstløs person.
Generelle symptomer og virkninger	I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

Verneutstyr

Symboler



Egnet øyebeskyttelse	Tettsluttede vernebriller eller ansiktskjerm. Øyevern skal samsvare med EN 166.
Egnede materialer	Bruk hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier i følge standard EN 374: Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer.
Egnede hansker	Neoprengummi PVC
Anbefalt åndedrettsvern	Filter B2 ,Filter P2

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler	Alle kjente. Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.
Uegnede slökkingsmidler	Rettet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer	Ikke brennbart. Stoffet kan imidlertid medføre brann og eksplosjonsfare grunnet reaksjoner med andre stoffer og en rekke metaller.
Personlig verneutstyr	Bruk friskluftsmaske, vernehansker, forkle og støvler av PVC, Neopren eller annet motstandsdyktig materiale.
Annen informasjon	Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Utslipp til vann: Fare for økning av alkaliteten i vannet ved store utslipp. Dem opp for utslippet og kontakt Politi/brannvesen. Mindre mengder spyles bort med vann, evt. nøytraliseres med svak syre, eks. eddiksyre.
Opprydding	Absorberes med egnet materiale eller samles opp og leveres nærmeste mottakstasjon for destruering.
Andre anvisninger	For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Sts - Surface Treatment Systems AS
Postadresse	Professor Birkelands Vei 24 C
Postnr.	1081 Oslo
Land	Norge
Telefon	+47 22056200

Nødtelefon

Brannvesenet :110

Nødtelefon

Politiet :112

Nødtelefon

Medisinsk nødhjelp :113

Nødtelefon

Giftinformasjonen :22 59 13 00