
Vejledning

TEGL
STENSIKKER KVALITET

Montagevejledning for TS-Endeluk

TS-Endeluk skal monteres med medfølgende lim på enden af TS-Profiler. Begge limflader skal rengøres for snavs, støv, olier og andre urenheder, samt være helt tør inden påføring af lim. Limen påføres på begge limflader, hvorefter TS-Endeluk presses på enden af TS-Profilen. Emner skal holdes under pres i min. 15 minutter efter limningen. Limning bør ikke udføres under 5 grader.



Stykliste for posens indhold:
1 stk. højre TS-Endeluk
1 stk. venstre TS-Endeluk
1 tube lim
1 stk. plastslange (kan deles efter behov)



Personlige værnemidler:
Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdssituation.

Åndedrætsværn:
Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes.

Beskyttelse af hænder:
Brug engangshandsker af nitril ved arbejde, hvor risikoen for hudkontakt er lille. Ved tilsmudsning kasseres handsken straks, da handskens gennembrudstid er meget kort. Brug 4H handsker (gennembrudstid >4 timer) eller anden af handskeleverandørens anbefalet handsketype ved arbejde, hvor risikoen for kontakt med produktet er stor.

Øjenværn:
Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mor stænk.
Beskyttelse af hud:
Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

Tekniske foranstaltninger:
Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe, samt tilsmudsning af huden, begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter).

Indånding:
Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed undersøges det, om patienten trækker vejret. Hvis patienten ikke trækker vejret, gives der kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han/hun i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper el.lign. Tilkald læge eller ambulance.

Øjnene:
Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op. Skyl strakt ved vand i mindst 5 minutter. Ved fortsat irritation fortsæt skylning under transport til skadestuen.

Huden:
Forurenet tøj fjernes straks og forurenet hus vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:
Skyl straks munden og giv rigeligt vand eller mælk at drikke. Hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding:
Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen indtil en læge overtager behandlingen.

Besøg venligst www.ts-tegl.dk for komplet sikkerhedsdatablad for lim

Adresse
Ulvehøjvej 5, 8670 Låsby

Telefon
+45 86 10 92 77

E-mail
Mail: info@ts-tegl.dk