

Udbedring af marvsprækker og vindridser



BIOBYG tillader vindridser og marvsprækker. Dette er især en problemstilling i forbindelse med terrassebrættet 28x106mm.

Vi tillader vindridser og marvsprækker fordi det ikke har betydning for brættets styrke eller levetid. Til gengæld har det stor betydning for prisen og for vores ambition om at udnytte ressourcen egetræ bedst muligt.

De skarpe kanter


Omkring revnerne kan træet rejse sig. Dette sker som regel efter at brættet er monteret. Det er et helt reelt problem, fordi det bliver problematisk at bruge terrassen på strømpefødder eller barfodet.

De skarpe kanter fjernes ved at skære det, der stikker op væk med en hobbykniv. Bladet skal være nyt. Herefter slibes området med en slibemaskine korn 60 – 100.

Se også denne video på youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=bj28gBms2N0&t>

Træet kan også rejse sig på en måde hvor det er en "flig" der stikker op. Her kan det være nødvendigt at skifte et bræt, eller skære et stykke af, men ellers er processen den samme.



Udtrykket

Vindridser, marvsprækker, knaster, spor efter borebiller, spor efter høvl osv. er en del af konceptet BIOBYG. Hvis man ønsker et "pænere" udtryk opfordrer vi til at man køber mere end man skal bruge (15 - 20%), så kan man selv lave den sortering som man ønsker. Resterne kan bruges til højbede, fuglekasser, espalier, hegn osv.

Det er også en vigtig erfaring, at de forskellige "fejl" bliver meget mindre fremtrædende, når der er gået nogle måneder og år.

BIOBYG afviser reklamationer på baggrund af udtrykket. Vi hjælper meget gerne kunderne i mål, hurtigt og så billigt som muligt.