

VA-projekt Djupvik-Lundby - Bildmaterial Djupvik 20 maj 2018 1(9)



Önskas en beskrivning över hur vägkanter/diken kommer att återställas.

Längs Djupviksviken finns ett stort antal stora stenar som rullat ner mot stranden. Åtgärd?

Grova stenar i diken, ej övertäckta ledningar



VA-projekt Djupvik-Lundby - Bildmaterial Djupvik 20 maj 2018 2(9)



Djupviksbacken

1. Vägtrumma under infart (ovan)
2. Återställning efter El anslutning (ovan t. hö.)
3. Återställning – lagt schaktmassor rätt över befintlig eldplats för ris (nedre t.hö)

VA-projekt Djupvik-Lundby - Bildmaterial Djupvik 20 maj 2018 3(9)

Djupviksbacken

1. Räcke uppsatt utan föregående samråd
Placering → trångt i backens nedre del
Önskar att nedre delen flyttas in ca 2m,
övre "infästning" ok.

2. Vägtrumma



VA-projekt Djupvik-Lundby - Bildmaterial Djupvik 20 maj 2018 4(9)



Djupviksvägen

1. Nerkörd P-förbuds skylt, stenar mm
2. Avrinningsrör/vägtrummor, slänt

VA-projekt Djupvik-Lundby - Bildmaterial Djupvik 20 maj 2018 5(9)



**Djupviksvägen, nerfart stora bryggan
Skall vara möjligt att köra ner med vanlig
personbil från oavsett vilket håll man kommer
ifrån**

VA-projekt Djupvik-Lundby - Bildmaterial Djupvik 20 maj 2018 6(9)



Återställningsarbeten

1. Vem har ansvaret för denna typ av återställning? (bild t.vä)
2. Allmän översyn av samtliga kopplingsboxar/lådor för sommar-/sjövatten (bild mitten)
3. Är detta vad som definieras som nergrävt?
4. Jordhögar mm som ligger kvar på flertalet stället



VA-projekt Djupvik-Lundby - Bildmaterial Djupvik 20 maj 2018 7(9)



Nerfart till ängen Djupvik

1. Föreslagen ny nerfart vid A möjlig beaktande
 - a. Tillräckligt bred – 3 meter?
 - b. Området dräneras/"avrinningsäkras" såväl vid nerfarten som vid hörnan
2. Alternativ att säkra servicen vid nuvarande nerfart?
 - a. → att den även kan användas i frostsättningen
 - b. → förhindra nerfart om nerfart vid A?

VA-projekt Djupvik-Lundby - Bildmaterial Djupvik 20 maj 2018 8(9)

Tallkottvägen vid nr 15

Berghäll uppe i dagen på vägen



VA-projekt Djupvik-Lundby - Bildmaterial Djupvik 20 maj 2018 9(9)

Flertalet fastigheter har fått kraftigt höjda infarter → svårigheter att köra in till sin fastighet

Exemplet t.hö. är från Tallkottevägen 9

