

Ärendelista VA-projekt Djupvik-Lundby

Rev 23 Maj 2018

#	Datum	Fastighet	Kontakt	Ärende	Status
1	16-okt-17	Piluddsvägen 8	Claudio Carinci	Röjningsskador tomt, lerig väg <tfn samtal till Jörgen H>	
2	24-okt-17	Lundbyslingan 37	Inger & Sigurd Hedlund	Lerhögar kvar på tomten	se not 19nov
3	31-okt-17	Lundbyslingan 19	Janne Sjöholm	1/ Rör tomtgräns saknas 2/ Sjövattnet går ej att stänga av	
4	03-nov-17	Bryggbågen 10	Eva Rostig	Avkörd elledning	KLART
5	05-nov-17	Djupviksvägen 14	Grethe Hargsjö	Skador efter sprängning	
6	09-nov-17	Bryggbågen 3	Håkan Whitlock	Grävning korset Tallkottev. - Lundbyslingan	KLART
7	13-nov-17	Äppelundsv 10	Anders Rolén	Hål i vägen/trasig trumma vid vändplan Äppelundsvägen	se not 19nov
8	14-nov-17	Djupviksvägen 14	Grethe Hargsjö	1/ Borttagning av vibrationsmätare innan sprängarbetet klart. Anledning? 2/ Infart till fastigheten - dike & rör	
9	15-nov-17	Piluddsvägen 10	Göran Mannerstedt	Krav från tidig sommar ställt till Nils-Erik via SMS	
10	15-nov-17	Tallkottevägen 7	Lotta Tjusberg	Avgrävd elledning (tidigare), reparerades snabbt och bra	KLART
11	19-nov-17	Lundbyslingan 37	Inger & Sigurd Hedlund	Se not 24/10/17. Bilder över tomten skickades med	Svar från N-E 20 nov. Självklart att det skall jämnas ut.
12	19-nov-17	Djupviksvägen 12	Jörgen Hjert	Om not 13/11/17. Hål i vägen	Svar från N-E 20/11. Lägger i mtrl under dagen. Seväb/Tranab återkommer
13	24-nov-17	Äppelundsv. 3	Kjell Lundagårds	Kurvan vid infarten till fastigheten, vägen sjunkit	KLART
14	25-nov-17	Bryggbågen 3	Håkan Whitlock	Återkoppling till Tranab - "bra att det kom ett nytt lager på dom mest leriga vägarna i Djupvik". Se not 9/11/17	KLART
15	14-dec-17	Äppelundsvägen	Kjell Lundagårds	Vägen ej körbar för p-bil. Fastnat i leran. Varför är inte Djupviksvägen körbar	Svar N-E 15 dec. Djupviksv ska vara tilldragen. Kollar och sätter resurs på det. Bad om ursäkt
16	09-jan-18		Pelle Brolin	Dubbla punkteringar. Sprängsten	Ingen åtgärd från Johan /
	10-feb-18		Rune Brautaset	"Anläggande av rördragning för vatten och avlopp" - måste anmälan göras? Kontrollplan och situationsplan lär behöva bifogas. Kostnad 2200 kr . Kan det vara rimligt att samtliga fastighetsägare måste göra detta????	Tas upp möte 27 feb
17					
18	11-feb-18		Jan Aktén	Vägtrumman under uppfarten fungerar inte, Djupviksvägen 19	Tas upp möte 27 feb

19	18-feb-18	Göran Persson	Vägtrumma saknas uppfart till Lundbt 7:50 (Lundbyslingan 17)	Tas upp möte 27 feb
20	18-feb-18	Göran Persson	Avgrävd vattenledning (sjövatten?) infarten Lundbyslingan 17	Tas upp möte 27 feb
21	18-feb-18	Göran Persson	De första 25 metrarna av vägen från Lundbyslingan upp till tomten Lundby 7:50 saknar ett lager makadam eftersom inte billasten räckte till mer än den övre delen av vägen upp till tomten. Tranab har meddelat att hela den omgjorda vägen upp till tomtgränsen skall förses med ett ytlager av 018-grus. (Lundby 7:50)".	Tas upp möte 27 feb
22	18-feb-18	Pelle Brolin	Kvarlämnad grävskopa ängen Djupvik (P-plats?) Bredbandsrör för VA, sökte fräsa upp men tjälen ställde till, nu ligger rören härs och tvärs. Vägbredder - generellt har vägen blivit smalare och/eller högre. Stenar lämnas kvar vid kanten	
23	18-feb-19	Robert Zanton	Slutet av Kullens backe. Vägen förstörd då avloppsslang stått och runnit	
24	19-feb-18	Lundbyslingan 13 Jan Enerud	Förstörd gräsmatta. Infarten: sönderkörd trälåda (vatten). Infarten ej återställd- Blivit lovad hjälp av Tranab med markarbeten på tomten - offert skulle komma men inte hört något	
25	19-feb-18	Äppellundsv 5 Fredrika Herland	Stenar sticker upp längs hela Äppellundsvägen. Ojämn väg inkl infart till fastigheten	
26	19-feb-18	Piluddsvägen 10 Göran Mannerstedt	Anmälan om ersättning gjord till Nils-Erik L för skadad egendom - staket. N-E påmind flera ggr, senast 4 okt 17	
27	19-feb-18	Håkan Whitlock	Anmält till Johan A att en tomtmarkering försvunnit	
28	19-feb-18	Lundbyslingan 39 Håkan Johansson	Ventiler sommarvatten - övertäckta. Tomten granne med etableringsplatsen för Tranab, Håkan sagt OK men uppfarten nu nerkörd och behöver återställas.	
29	21-feb-18	Ted Ljungh	Om sommarvattnet, Sammanställning skickat till Johan A/Sevab. Utöver detta läckage vid Göran Persson (Lundbyslingan 17). Fortfarande många kranar som ligger under lera.	
30	21-feb-18	Pelle Brolin	Mjuka vägkanter, PB hävdar att återfyllningen inte skett korrekt	
31	21-feb-18	Piluddsvägen 10 Ted Ljungh	ingen markduk under, vägen blivit väsentligt högre. Vattensamling nedre infart - behov vägtrumma? Igensatt vägtrumma. Stig till sjön behöver snyggas till	
32	21-feb-18	Lundbyslingan 10 Sören Konradsson	Sandlåda Kullens backe blivit inflyttad på tomten	
33	21-feb-18	Lupinvägen 6 Jan Karlsson	Saknar vägtrumma - pool till vä om infarten	
34	21-feb-18	Tommy Blomfeldt	Skrivit ett brev	

35	22-feb-18	Piluddsvägen 6	Ulla Jerregård	Småträäd och buskar som mejats ner - ligger kvar. Vägduken synlig på flera ställen
36	22-feb-18	Lundbyslingan 25	Elisabet & Olle	Vatten ledningar bortrivna.
37	22-feb-18	Äppellundsvägen	Anders Rolén	Från #5 till #10 behöver riktig körbana. Sticker upp sprängsten i vägen. Potthål vändplan
38	23-feb-18	Granlidsvägen 14	Olof Cederberg	Korsningen Granlidsb - Lundbyslingan, resp 90 graders böjen efter korsningen ganska nerkört (sluttar)
39	24-feb-18		Grethe Hargsjö	Igensatt vägtrumma. Bråte ligger kvar. P-förbuds ligger på backen. Träd mejats ner
40	24-feb-18	Lundbyslingan 38	Margareta Lagerblad	Hög vägbana => svårt att backa upp på vägen. Diket på motsatt sida nästan igenfyllt. På "P-platsen" vänster sida - grushögar/sprängsten/annat material kvarlämnat
41	24-feb-18	Allmänt	Tord Persson	Efter rundtur i området Det finns skräp mest överallt i form av högar eller enstaka stora stenar, grenar, kvistar, material som staket, rör, kablar. en hel del större stenar i dikeskanter på många ställen. Diken saknas på flera ställen där det funnits tidigare
42	24-feb-18	Tallkottvägen 21	Pontus Olander	Nivåskillnaden Tallkottvägen och infarten till tomt Tallkottvägen 21 behöver jämnas ut och breddas.
43	25-feb-18	Lundbyslingan 6	Tony Nilsson	Har ej kunnat använda vår uppfart sen i höstas
44	25-feb-18	Bryggbågen 2	Anneli Riesbeck	En hel del bråte kvar på och vid vår tomt (tomtgräns), exempelvis verkar grus vara spritt över en relativt stort område på vår tomt längst vägen
45	26-feb-18	Lupinvägen 38	Nina Hedin	En av mina tomtpinnar som var borta. Återställning av marken nedanför min tomt mot brevlådorna. Jag har blivit lovad någon form av häck t.ex
46	26-feb-18	Piluddsvägen 11	Bert Carreman	Problem med översvämning längst ned på Piluddsvägen. Det är troligen så att vatten från toppen av Piluddsvägen rinner i schaktet under mark, längst ned på vändplanen trycks det upp underifrån! Johan Andersson är informerad liksom Lisjö.

47	26-feb-18	Djupviksvägen 5	Bengt Tedebo	<p>Återställningen där min anslutning är, inte är färdig, jag har beställt genom tranab att sätta dit ”sumpen” vilket de gjort men återställnings arbetet vid vägen vet jag inte hur de har tänkt sig. Det är i varje fall inte klart. Det kommer upp ett svart vatten rör i diket, jag tror att det är sjövattnet som går några meter och sen är det av kapat, ser skumt ut. Jag är bedrövad över att de bara resolut kapat av grenarna på granarna mot vägen, de har ju saboterat mitt insyns skydd, vad gör man åt det?</p> <p>De har också fällt ett träd som ligger på min tomt det kan jag väl ta reda på själv men det var ju tyvärr ingen kommunikation om vad de gjorde, tycker att de kunde ringt och vi haft ett snack på telefon, men det är väl inte mycket att göra åt nu.</p>
48	26-feb-18	Lupinvägen 9	Anders Hedenros	<p>Vattenslangar ligger ovan jord. Sjövattenlådan är krossad av grävmaskin. Vägen har stora stenar/ grus som inte är gångvänligt. Stor rishög med gamla slipers vid elskåpet mitt emot.</p>
49				
50	27-feb-18	Bryggbågen 7	Bengt Pettersson	
51	09-mar-18		Lena Whitlock	<p>att de ska sköta vägarna denna vinter? Jag tror inte det. Inte en enda gång - som jag vet - har det blivit plogat och sandat på hela området. Insatser har bara gjorts när de själva behövt detta för att komma fram med sina egna fordon. Nu är det inte så många från Vannesta kvar och därför lämnas vägarna oplogade. Jag bävar för hur det ska bli när det börjar töa med tjocka lager is på vägarna. Kanske t o m några sommargäster vill komma ut till påsk. Kan bli jobbigt! Det är däremot väl plogat genom skogen fram till området. Bra!</p>
52	15-mar-18		Tord Persson	<p>Hela vägen ner till Kriken igår skridskobana i stort sett. Där det inte körts så mycket i vårt område är det spårvägsfårar med skarsnö emellan.</p> <p>Lupinvägen t.ex. behöver plogas och sedan sandas enligt min uppfattning Brev "Hej Kjell 20180319"</p>
53	19-mar-18		Håkan Whitlock	
54	22-mar-18	Lundbyslingan 25	Elisabeth Vass	<p>Vi har tidigare pratat med Nils-Erik Lisjö angående grävning på vår tomt, men får inte tag i honom.</p>

55	23-mar-18		Tord Persson	<p>En fas gick i mitt elskåp nere vid vägen torsdag 22/3 - 18 .</p> <p>Skåpet sattes upp av vattenfall för några år sedan och lutade redan från början både bakåt och i sidled.</p> <p>Efter att man var klara med jobbet med dragnig i vägen hade man lyckats få skåpet att luta ännu mer i framför allt sidled.</p> <p>Ett resultat var att Mia mitt emot fick ideliga elavbrott som Kjells firma till slut fann berodde på kortslutning i ledningar i underdelen av skåpet.</p> <p>Påföljd krångel med kostnader för detta som gick till Mia i st f Vannesta/Tranab.</p> <p>När jag skulle in i skåpet (som Vattenfall påpekade tillhör oss fastighetsägare och bara mätarna tillhör vattenfall) var det så skevt att luckan klämts fast.</p> <p>Fick upp den till slut med stor möda.</p> <p>När jag bytt säkringen syntes tydlig att luckans rektangel inte längre passar in i parallelogramhålet.</p>
56	25-mar-18		Björn Svensson	Halkolycka vid pumphuset i Djupvik => bruten handled (vä)
57	07-apr-18	Storuddsvägen	David Aronsson	<p>Vi bor på Storuddsvägen och har haft kommunalt VA i flera år. Periodvis under VA-projektet har vi haft dåligt tryck på vattnet, några timmar och inte så mycket lägre än normalt.</p> <p>Sedan torsdag em så har vi haft riktigt dåligt tryck, så där att duschen knappt blir användbar. Det har trots felanmälan och upprepade kundtjänstsamtal varit helt omöjligt att få ett vettigt svar från Sevab, inte ens om de kollat att trycket i området är OK. Jag hittar inga uppenbara fel i Våra vatten ventiler nere vid vägen ligger långt ner i diket fyllt av vatten och jord Lundbyslingan 39 - uppfart in till vår tomt har använts för bilar, vägmaskiner och traktorer, vilket jag sagt är OK men om de kan vara vänliga att lägga på lite grus och sten på uppfarten eftersom uppfarten nu är lite nerkörd, lerig och ojämn</p>
58	09-apr-18	Lundbyslingan 39 Lundbyslingan 37	Håkan Johansson Sigurd_Hansson	Lyckades just få svaret från Sevab att flera är påverkade och att de felsöker utan att ha hittat felet.
59	09-apr-18	Storuddsvägen	David Aronsson	
60	18-apr-18	Lundbyslingan 13	Jan Enerud	<p>Före grävarbetet fanns det på vardera sidan om infarten till Lundbyslingan 13 dike mellan tomten och vägen, nu är diket borta och avrinningen från väg och vägslänt kommer troligen att rinna in mot tomten istället för bort i</p>

61	18-apr-18	Storuddsvägen	David Aronsson	Nu är tyvärr samma sak tillbaka igen! Även denna gång var VA-firman och vred på gatuförlagda ventiler i närheten till vårt kvarter. Enligt min fru så minskade trycket runt lunch. Jag har förstås ingen aning om det finns ett samband, men kombinationen är där igen. Kan jag få veta vilket fel man hittade förra gången?
62	19-apr-18		Björn Svensson	Kan meddela att man nu håller på att lägga på sista slitlagret på vägarna. SAMTLIGA transporter med full lastade bilar med släp går över Kriken och in till oss.
63	21-apr-18	Djupviksvägen 15	Ricard Grundwall	Grävmassor i diket. Infarten inte i det skick den vara innan. Vägtrumman under infarten är ur funktion. Kranen till sjövattnet går inte att komma åt. Locket är övergrävt. Det allmänna intrycket man får är att det har dumpats överbliven sprängsten i och utmed diket.
64	23-apr-18		Stefan Tenglund	Hos mig så har man grävt bort min pinne som visar tomtgränsen då man grävde för min grannes anslutnings punkt. Tillbaka på plats gm lantmätare som vet exakt var den skall vara så att inte någon i bygg gänget bara går dit och trycker ner en stålpinne på måfå. Dom kan ha grävt in grannens anslutning på min tomt där min gräns pinne stod som nu är borta. Därför vill jag att den skall sättas tillbaka på ett korrekt sätt. Dom har även kört in på min tomt med bandfordon och då krossat min gjutna låda för tomtventilen och även då kört över stolpen som visar någon form av El kabel eller anslutning.
65	24-apr-18	Sjö-/Somarvatten	Ted Ljungh/Lundby	Se separat bild & text
66	24-apr-18	Sjö-/Somarvatten	Stefan Tenglund/Djupvik	Se separat text
67	24-apr-18	Lupinvägen 4	Johnny Carlsson	Stopp i trumma under infart
68	29-apr-18	Djupviksvägen 15	Rickard Grundwall	Sprängskadad Ek. Plantering av nytt träd?
69	30-apr-18	Piluddsvägen 6	Ulla Jeregård	Påminner om §35. Omkullfalna träd
70	20-maj-18	Tallkottvägen 25	Ulla Eriksson	Avkörd elledning
71	20-maj-18	Allmänt	Jörgen Hjert	Vem kommer att svara för grässådd på vägkanterna?
72	20-maj-18	Allmänt	Jörgen Hjert	Nerkörda vägs skyltar
73	20-maj-18	Allmänt	Jörgen Hjert	Saltning & dammbindning. Dammar mkt för tillfället. Planer?

74	20-maj-18	Allmänt	Jörgen Hjert	Beskriv gången/processen från godkänd entreprenad till att fastighetsägaren kan "vrida på kranen". Vad skall göras och i vilken
75	20-maj-18	Brevlådor/Tallkott	Jörgen Hjert	Skador på brevlådor, anslagstavla, ställning
76	20-maj-18	Tallkottvägen 21	Jörgen Hjert	Elskåp rätas upp
77	23-maj-18	Bildpotpurri	Jörgen Hjert	Se separat dokument - "VA-projekt Djupvik-Lundby Bildmaterial 20maj2018"