

Valg af nyt termostatbatteri til brus

De beboere, der har haft problemer med gennemløb af det varme vand til det kolde brugsvand, har sandsynligvis et defekt termostatbatteri, der ikke lukker ordentligt af, så vandet kan løbe igennem internt i batteriet.

Selvom termostatbatteriet hører under indvendigt vedligehold, og derfor er andelshavers eget ansvar, har bestyrelsen med generalforsamlingens opbakning besluttet at stå for udskiftningen hos de andelshavere, der henvender sig inden for en fastsat tidsperiode.

Der kan vælges imellem følgende fire modeller. Ønskes andre modeller, skal man selv indkøbe til fuld pris.

Valget meddeles til bestyrelsen på kontakt@haraldsted.net med angivelse af navn og model.

Oras Optima 7160



Læs mere på
<https://ao.dk/oras-optima-bruser-term-new-722270104>

Børma Ceratherm 50



Læs mere på
<https://ao.dk/boerma-ceratherm50-brus-722229104>

Damixa Thermixa Zero



Læs mere på
<https://ao.dk/thermixa-12-zero-tmc-bruser-722193604>

Grohe Grohtherm 800



Læs mere på
<https://ao.dk/grt-800-term-br-vaeg-utilsl-722311004>