



Återvinning och avfallsförädling Sverige

Driftledare Stefan Wallström  
Prezero Recycling AB  
Specialavfall Slam/spol

Datum: 2021-06-11

Avsändare: PETER STRÅLIND, LOKALT SKYDDSOMBUD

Ämne: Skyddsronder Driftledare Stefan Wallström

### Skyddsombudsbrief Skarpnäcks koloniträdgårdsförening

Skyddsronden genomfördes då hämtpersonal påtalade för Driftledaren hinder på färdväg såsom buskage och byggnader fram till 9 st hämtställen på ovanstående adress.

Följande brister konstaterades: Sopbilen kan inte komma fram till hämtadress p.g.a. begränsad körbana av buskage och sikten är begränsad av byggnader. Olycksrisken är överhängande då anslutningsvägar från byggnader är i direkt anslutning till gångbanan där lastbilen kör. Dessutom är köregenskaperna på dessa vägar ej anpassade för tung trafik. Lagstadgad bredd är minst 4,2 meter och nuvarande vägar ej uppfyller dessa krav är olycksrisken överhängande med 3 part. Lastbilen har inte heller någon som helst möjlighet att angöra hämtningsplats så belastningsergonomin blir så graverande hög att risker för arbetsrelaterade skador kan uppkomma. Avsaknad av ej hårdgjord yta utan dragvägarna består av löst grus. Ett flertal hinder i form av staket, häckar, smala infarter, parkerade bilar försvårar även hämtningsförhållandena och skapar risker för tillbud.

Dessa hämtningssätt överensstämmer inte med reglerna i Arbetsmiljölagen kap 2 1-2 § och 3 kap. 2§ Arbetsmiljölagen (AML) samt bryter mot riktlinjerna i Afs 2020:1 § 28 samt Afs 2012:2 Belastningsergonomi Arbetsmiljöverket har tidigare ställt följande krav på körvägar där sophämtning sker:

- Sopbilen skall kunna angöra intill uppställningsplatsen för sopkärlen.
- Körbana skall vara körbar samt fri från hinder.
- Transportvägar i anslutning till gångtrafik skall vara avskärmade samt olycksrisker ska vara minimerade
- Hanteringen skall vara fri från risker för belastningsskador såsom tunga lyft och vridmoment.



**Prezero Recycling AB**

Lokalkontor: Kvicksundsvägen 14-16, 124 59 BANDHAGEN SVERIGE – Tel: 08- 519 33 000 – www.suez.se

Huvudkontor: Transportgatan 9D, 262 71 Ängelholm, SVERIGE – Tel: 0431-44 40 00, Fax: 0431-41 06 16 – Säte: ÄNGELHOLM – ORG NR 556108-8393



Åtgärd för att hämtningen skall genomföras kräver att kärnen förflyttas upp till de alternativa miljöstationerna vid parkeringarna. All fordonstrafik avslutas omedelbart inne på området. Platsen och anledningarna till åtgärden är föreslagna i skyddsron 2021-301.

Förslag till mer permanenta lösningar.

1. Baja-Major placeras vid parkeringsplatserna i anslutning till området.

Ett omfattande anläggningsarbete för säkerhetsställande av hämtningar vid toaletter krävs. Slangarbete med kopplingar vid tankarna och dragning fram till angöringsplatser för hämtningsfordon på angivna uppställningsplatser vid infarterna till området.

2: En permanent utbyggnad av miljöstationen vid storparkeringen är också ett alternativ.

3: Internhantering av utförelse av avfallet till angivna uppställningsplatser enl skyddsron 2021-301 på hämtningsdag.

4: Om Styrelsen uppkommer med en egen lösning måste denna godkännas av driftledare och skyddsombud.

Högdalen 2021-06-11

Peter Strålind

Lokalt Skyddsombud Prezero Recycling AB