

## Indstilling: Investeringer for 20.684.350 kr. (skraveret), heraf udgør den kommunale andel 10.342.175 kr..

Kapacitet i aktivitetsrum				Basisniveau for stand (funktionalitet)				Åbenhed mel. rum (social funktionalitet)				Store kvalitetsbyggerier				Afviste ansøgninger			
Tiltag	Facilitet	Pris samlet (mio)	Kapacitet/stand	Tiltag	Facilitet	Pris samlet (mio)	Stand/kapacitet	Tiltag	Facilitet	Pris samlet	Stand/kapacitet	Tiltag	Facilitet	Pris samlet (mio)	Kapacitet/stand	Tiltag	Facilitet	Pris samlet (mio)	Kapacitet/stand
Rumopdeling af hal via skinnesystem	Tje	0,12		Brandøre	Bje	0,10		Glasdøre ind til aktivitetsrum	Sahl	0,12		Ny idrætshal	Møll	18,93		Renovering af Parkering	Alh	0,85	
Fitness og spinning	Ham	2,22	1	Udskiftning af el tavle	Tje	0,10		Transparente nød/udgangsdøre	Rødk	0,15	4	Ny idrætshal (inkl. fitness)	Ham	20,00		MTB/trailrun spor	Alh	1,04	
Foldevæg i aktivitetsrum	Ham	0,50		Ventilation og loftplader i bad	Sto	0,20	2	Glasdøre mellem hal og springsal	Rødk	0,22	4	Ny idrætshal (inkl. fitness)	Kar	14,00		Udendørs wellnessområde	Alh	1,95	
Multihal (20*20m) m. springgrav	Ham	7,50		Ny kemistyring til 4 bassiner	Bje	0,25		Øget transparans mel. hallens rum	Rødk	0,65	4					Udendørs bevægelsesbånd	Alh	6,00	
Motorik og legerum	Løg	0,55		Renovering af tag	Møll	0,35		Facedeparti, fitness mv..	Alh	9,17	5					Udendørs adgangsløbe	Alh	3,38	
Udbygning af gymnastiskbane	Kle	4,30		Renovering af tag	Alh	0,45		Transparent gangsystem mv.	Alh	0,85						Kulfilter til koldtandskar	Bje	0,06	
				Mødelokale	Ham	0,78	1									Renovering af kemirum	Bje	0,05	
				Sammenkobling af halfacilitet	Møn	0,83										Tennisklubhus til helårsbrug	Bje	0,06	
				Nyt varmeanlæg	Møld	0,95										Nye døre omklædningsrum	Bje	0,08	
				Fjerne grundvand under hallen	Kar	1,13										Renovering af skydekælder	Bje	1,00	6
				Indgangsparti og cafeteriaområde	Ham	2,46	1									Renovering af pumptrack	Hege	0,75	
				Nyt tag	Sto	1,94										Malling af spær	Hege	?	
				Renovering af Skals Svømmehal	Ska	5,14	3									Vandskuring af gule vægge	Hege	?	
				Rensning af sandfiltre	Bje	0,10										Etablering af naturlig ventilation	Hege	?	
				Kulfilter til svømmebassin	Bje	0,13										Renovering af omklædning	Hege	?	
				Renovering af toiletter	Møld	0,40										Depot i stueplan	Hege	?	
				Renovering/udvidelse af depot	Ham	0,50	1									Indendørs tennishal	Hou	4,48	6
				Ny styringstavle	Bje	0,53										Motionscenter og ekstra depot	Kar	5,63	7
				Renovering af halgulv (PU gulv)	Hege	1,03										Vinduer og døre i udlejningslokaler	Lis	0,48	
				Renovering af termoteppe	Bje	0,15										Varmepumper og solceller i Multisal	Møn	0,03	
				Skift af folie (varmtvandsbassin)	Bje	0,20										Skatterampe/klatrevæg på facade	Sah	0,23	
				Udvidelse af depotrum	Sto	0,31										El-lade stander på parkeringsplads	Tje	0,02	
				Facadeforskønnelse	Rødk	0,40										Mørklægn.gardiner forsamlingshus	Tje	0,02	
				Fugt i skytekælder	Løg	0,60										Padle tennisbane	Tje	0,45	
				Lukning af pulverfilter	Ska	1,00										Renovering af tag	Tje	0,06	
				Renovering af tag	Sta	2,50										Parkeringsanlæg	Uld	?	
				Depotrum og klublokaler	Ham	3,63													
				Renov./udbygning af omklædtrum	Ham	3,90													
				Nyt gulv i 2 omklædningsrum	Fin	0,13													
				Renovering af omklædningsrum	Sto	0,61	2												
				Tilbygning af samværsrum	Ska	1,00													
				Renovering af mødelokale	Bje	1,40													
				Udskiftning af loftvinduer til termo	VGf	0,18													
				Kontor til centerleder	Ham	0,22													
				Udvidelse af køkkenkapacitet	Rødk	0,25													
				Renovering af cafe (inventar)	Rødk	0,35													
				Tilbygning af depotrum	Rødk	0,75													
				Renovering af toiletter (+ handicap)	Rødk	0,82													

1) Blandingsprojekt - adskillelse foretaget

2) Blandingsprojekt - adskillelse foretaget

3) Se beskrivelse i rapportens konklusion

4) Samlet transparens afventes jf. nybyggeri

5) Ansøgning reduceret jf. tidl. bevilling på 1,45 mio

6) Se beskrivelse i rapportens konklusion

7) Projekt omkostningstungt og underbelyst (dialog mulig)