

**Marinestation København**

Henrik Gerners Plads 1

Nyholm

1439 København K

Vedrørende : Rapport for service ventilation Søofficerskolens skydebane august 2014

---

ISO 9001 kølecertificeret - 24 timer udkald

Det bør noteres at:

Motor/motorer bliver meget varme under drift og slår sikringerne.  
Måske årsag er indblæsningsposer, som ikke er skiftet længe.  
Motorer kan stadig fås, hvis de er defekte.

Begge indblæsningsposer bør skiftes

Der er en defekt spjældmotor for indblæsning af luft på den ene skydebane.

Alex Ullmann undersøger nærmere og vender tilbage.

Med venlig hilsen



# SERVICERAPPORT VENTILATION

Projektnummer:	141946
Kundenavn:	Officerskolen skydebane
Adresse:	Marinestation Nyholm
Aggregattype:	Exhausto
Anlægsnummer:	VEX 4,5
Genvindingstype:	Kryds
Placering:	Kælder

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	Nej				Direkte trukket
Remme og remhjul (Udsugning)	Nej				Direkte trukket
Motor lejer (Indblæsning)	x			X	Motor bliver varm under drift
Motor lejer (Udsugning)	x			(x)	og springer sikringer
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler	x				
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	?				Kunne ikke testes
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				

## Bemærkninger:

**Defekt spjældmotor på indblæsning**

**Indbl poser bør skiftes**