

Marinestation København

Henrik Gerners Plads 1
Nyholm
1439 København K

Vedrørende : Rapport for service af ventilationsanlæg FKO bygning 25 anlæg VE08

ISO 9001 kølecificeret - 24 timer udkald

Maj 2016

Bemærkninger:

Defekt motor for rotorveksler, rotor kunne ikke dreje rundt uden at blive hjulpet.


Der sad for dårlig kvalitet filter i anlæg, urenheder holdes ikke tilstrækkeligt tilbage F5/G5.
Der er sat F7 posefiltre ved både indtag og udsugning.

Anlæg starter og stopper på underlige tidspunkter, muligvis fejl på CTS tidsprogram.

Der er ikke anført driftsdata ved anlæg, brugerne i området ved ikke hvordan det virker.

Rør ved køleflade med glykolholdig kølevandsrør er utætte i bøjninger ved gulvet.
Udbedring rekvireret.

Med venlig hilsen
Jørgen Langkjær



Dato:	24-05-2016				
Rekvissionsnr:					
Kundenavn:	Forsvaret				
Adresse:	FKO Kuglegården				
Aggregattype:	Systemair DVE 25, Komfortanlæg				
Anlægsnummer:	VE08				
Genvindingstype:	Rotorveksler				
Placering:	Loft over SIT center i bygning 25				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (indblæsning)	x	x			
Ventilator (udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (indblæsning)	x		x		Nye posefiltre F7
Filtre i anlæg (udsugning)	x		x		Nye posefiltre F7
Flexforbindelser	x				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (indblæsning)					
Remme (udsugning)					
Motorlejer (indblæsning)	x				
Motorlejer (udsugning)	x				
Remskiver (indblæsning)					
Remskiver (udsugning)					
Vand-Varmeflade	x				
EL-Varmeflade					
Veksler	x			X	Defekt, motor støjer meget
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (indblæsning)	x				
Brandtermostat (udsugning)	x				
Trykvagt ved procesudsug					
Bemærkninger:					
Defekt motor for rotorveksler, rotor kunne ikke dreje rundt uden at blive hjulpet					
Der sad for dårlig kvalitet filter i anlæg, urenheder holdes ikke tilstrækkeligt tilbage F5/G5					
Anlæg starter og stopper på underlige tidspunkter, muligvis fejl på CTS tidsprogram					
Der er ikke anført driftdata ved anlæg, brugerne i området ved ikke hvordan det virker					
Der mangler evt noget brugerinstruktion					