

FREDENSBORG SLOT

Køkken og kantine bygning 2
3480 Fredensborg

Vedrørende : Service og filterskift ventilationsanlæg august 2014

ISO 9001 kølecificeret - 24 timers udkald

Bemærkninger:

Gummislanger til de forskellige trykfølere bør snart skiftes, idet de er slidte.
Dette foreslås udført ved næste service, samtlige slanger udskiftes.

Kalibrering af trykfølere (CTS-vagt) for filter og drift bør foretages, idet de virker ustabile.
Dette foreslås udført ved næste service, samtlige trykfølere kalibrering og opretning af værdier i CTS.

Indblæsningsarmatur i kantine er defekt, skal demonteres (sidder fast med maling) og repareres.

Der er fundet flagermus (død) i anlæggets filter.

Der er periodiske udfald som skyldes fejl ved frekvensomformere.

Indblæsningspose over maden er meget beskidt.

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



