

30-01-2016

Forsvarets officersskole

Roskildevej 28
2000 Frederiksberg

Att.: Benjamin Behrendt

Vedrørende : Filterskift og service af ventilationsanlæg december 2015

Rapport for ventilationservice.

Bemærkninger

Det skal bemærkes at mange ventilatorer, legehuse og motorer er defekte.

Flere anlæg er så slidte, at der er risiko for havari og dermed brandrisiko.

Med venlig hilsen
Jørgen Langkjær



Dato:	Uge 52 2015				
Sagsnummer:					
Kundenavn:	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse				
Adresse:	Frederiksberg Slot				
Aggregattype:	Danvent TC 12				
Anlægsnummer:	VE03				
Genvindingstype:	Rotor				
Placering:	Loft bygning 1 vest				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x		x	
Ventilator (Udsugning)	x	x		x	
Filtre i anlæg (Indblæsning)	x		x		
Filtre i anlæg (Udsugning)	x		x		
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)	x				
Remme (Udsugning)	x				
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade	x				
EL-Varmeflade					
Veksler				x	Rem skal skiftes
Spjæld indtag + motor	x				Åbner ikke , måske CTS
Spjæld afkasts + motor	x				Åbner ikke , måske CTS
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				
Bemærkninger:					
	Udsugning har ikke kørt siden udskiftningen, er måske brændt af !!				

Dato:	Ude 52 2015				
Sagsnummer:					
Kundenavn:	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse				
Adresse:	Frederiksberg Slot				
Aggregattype:	Danvent TC 12				
Anlægsnummer:	VE02				
Genvindingstype:	Rotorveksler				
Placering:	Loft bygning 1 øst				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x		x	Ventilator/lejer defekte
Ventilator (Udsugning)	x	x		x	Ventilator/lejer defekte
Filtre i anlæg (Indblæsning)	x		x		
Filtre i anlæg (Udsugning)	x		x		
Flexforbindelser	x				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)	x				xpz 1180 2 stk
Remme (Udsugning)	x				xpz 1180 2 stk
Motor lejer (Indblæsning)	x			x	Støjer, bør skiftes
Motor lejer (Udsugning)	x			x	Støjer, bør skiftes
Vand-Varmeflade	x				
EL-Varmeflade					
Veksler	x			x	Rotorrem defekt
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				
Bemærkninger:					
Spjæld reagerer ikke ved brandtest !!					

SERVICERAPPORT VENTILATION

Dato:	Uge 52 2015				
Projektnummer:					
Kundenavn:	Frederiksberg Slot				
Adresse:					
Aggregattype:	PM Luft				
Anlægsnummer:					
Genvindingstype:	Indblæsningsanlæg				
Placering:	B14- ved omkl. gang, varmecentral				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	X				
Ventilator (Indblæsning)	X	X			
Ventilator (Udsugning)					
Filtre i anlæg (Indblæsning)			X		
Filtre i anlæg (Udsugning)					
Flexforbindelser	X				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	X				
Remme og remhjul (Udsugning)					
Motor lejer (Indblæsning)	X				
Motor lejer (Udsugning)					
Vand-Varmeflade	X				
EL-Varmeflade					
Veksler					
Spjæld indtag + motor	X				
Spjæld afkasts + motor					
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	X				Mangler
Brandtermostat (Indblæsning)	X				Sidder i gangen
Brandtermostat (Udsugning)	X				Sidder i gangen
Trykvagt (ved proces)					
Bemærkninger:					
Kører den forkerte vej (modsat)					

Dato:	Uge 52 2015				
Sagsnummer:					
Kundenavn:	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse				
Adresse:	Frederiksberg Slot				
Aggregattype:	DV 50 Systemair				
Anlægsnummer:	VE01				
Genvindingstype:	Rotorveksler				
Placering:	Ridehus kælder				
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)	x		x		
Filtre i anlæg (Udsugning)	x		x		
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme (Indblæsning)	x				
Remme (Udsugning)	x				
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade	x				
EL-Varmeflade					
Veksler	x				
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld veksler + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Poseindblæsning					
Armaturer (Udsugning)					
Trykvagt (procesudsug)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat	x				
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				
Bemærkninger:					
	VLT støjer meget				

