



# Foreningens kloak & rotter 2017 & 2018

DE ENGELSKE RÆKKEHUSE I LYNGBY




## Problemstilling i sommeren 2017

- Rottehuller
- Overfladerotter
- Mange henvendelser til kommunen, og efterfølgende fællesskrivelse fra kommunen

## Initiativer fra bestyrelsen

- Rens og spul af alle 15 samlebrønde
- Reparation af diverse samlebrønde
- Et par brønde blev hævet/kunne ikke findes
- Udlægning af gift ved kommunen
- Installation af rottespærer (10 stk.)



## Henstilling til beboer

---

- Hurtig reaktion hvis man observerer rotter:
  - Meld til kommunen
  - Tag fat i eget forsikringselskab/kloakfirma
  - Orientér bestyrelsen
- Følg vejledning fra kommunen vedr. kaniner/foder/net m.m.
- Udvis omtanke med hvad der bliver smidt i toilettet/kloak'en
- Dem med træterrasser bør checke dem for rottehuller ofte (evt. forårscheck)
- Forårscheck af regnvandsbrønde

## Forslag til initiative/budget i 2018 vedr. kloak

---

- TV Inspektion af hele foreningens ledningsnet
  - Bestyrelsen har indhentet to tilbud (Dkk 33 - 48.000)
  - På baggrund af TV inspektion vil bestyrelsen udarbejde en handlingsplan for ledningsnettet. Evt. forring af ledningsnettet (formentlig fra ½ - 1 million)
- Der er afsat Dkk 50.000 til div. reparationer
- Der er afsat Dkk 2 - 3.000 til service på rottespærre
- **Samlet budget for kloakvedligeholdelse i 2018: Dkk 100.000**