


Taschen



WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
TOLERANZEN:
LINEAR:
WINKEL:

OBERFLÄCHENGÜTE:

ENTGRATEN
UND SCHARFE
KANTEN
BRECHEN

ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

ÄNDERUNG

| | NAME | SIGNATUR | DATUM | | |
|------------|------|----------|-------|--|--|
| GEZEICHNET | | | | | |
| GEPRÜFT | | | | | |
| GENEHMIGT | | | | | |
| PRODUKTION | | | | | |
| QUALITÄT | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BENENNUNG:

WERKSTOFF:

ZEICHNUNGSNR.
001-02-0020


GEWICHT:

MASSSTAB:1:10

BLATT 1 VON 1

A4

Bohrungen Vordrseite



WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
 BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
 OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
 TOLERANZEN:
 LINEAR:
 WINKEL:

OBERFLÄCHENGÜTE:

ENTGRATEN
 UND SCHARFE
 KANTEN
 BRECHEN

ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

ÄNDERUNG

| | NAME | SIGNATUR | DATUM |
|------------|------|----------|-------|
| GEZEICHNET | | | |
| GEPRÜFT | | | |
| GENEHMIGT | | | |
| PRODUKTION | | | |
| QUALITÄT | | | |

| | |
|------------|---------------------------------------|
| BENENNUNG: | |
| WERKSTOFF: | ZEICHNUNGSNR. 001-02-0020-2 |
| GEWICHT: | MASSSTAB:1:10 |
| | BLATT 1 VON 1 |

A4

4

3

2

1

F

F

E

E

D

D

C


C

B

B

A

A



WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:
 BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER
 OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:
 TOLERANZEN:
 LINEAR:
 WINKEL:

OBERFLÄCHENGÜTE:

ENTGRATEN
 UND SCHARFE
 KANTEN
 BRECHEN

ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

ÄNDERUNG

| | NAME | SIGNATUR | DATUM | | |
|------------|------|----------|-------|------------|--|
| GEZEICHNET | | | | | |
| GEPRÜFT | | | | | |
| GENEHMIGT | | | | | |
| PRODUKTION | | | | | |
| QUALITÄT | | | | WERKSTOFF: | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | GEWICHT: | |

| | |
|----------------------|---------------|
| BENENNUNG: | |
| ZEICHNUNGSNR. | A4 |
| 001-02-0020-3 | |
| MASSSTAB:1:10 | BLATT 1 VON 1 |

4

3

2

1