



### Principtværsnit - A-A

Principtværsnit for Rivedalen




### Principtværsnit - B-B

Principtværsnit for cirkelbump



### Principtværsnit - C-C

Principtværsnit for Helenevangen



### Principtværsnit - D-D

Principtværsnit for Dyrekærgårdsvej

### Noter :

Alle ubenævnte mål og koter er i meter.

Eksisterende forhold er vist nedtonet.

Tværsnittene har taget udgangspunkt i udleveret grundkort, og er derfor vejledende.

Entreprenøren er pligtig til selv at gøre sig bekendt med de aktuelle forhold på stedet hhv. hver vejstrækning

Cirkelbump skal udføres efter vejreglernes: "Katalog over typegodkendte bump - Bilag nr. 1-5

Placeringen af hæk er variende langs vejene og er derfor vejledende.

### Henvisninger :

20-0119-F1-AFM-N01  
20-0119-F1-AFM-N02  
Katalog over typegodkendte bump - Vejregler  
Håndbog om fartdæmpere

### Signaturer:

- Eksisterende terræn/forhold - vist som princip
- Skel
- Eksisterende hæk - Indikativt vist på snit

## Trafiksanering

Dyrekærgård Grundejerforening, 3250 Gilleleje

EKJ sag nr. 20-0119

revision 3	: Revideret udbudsmateriale	init. OAB / TPS	kontr.	rev. dato	2021/11/11
revision 2	: Korrektioner og tilføjelser ift. besigtigelse	init. OAB / TPS	kontr.	rev. dato	2021/09/27
revision 1	: Rettelser ift. kontrolblade	init. OAB / RAS	kontr.	rev. dato	2021/09/08

Dyrekærgård Grundejerforening

Tegningsnummer

Revision

# 20-0119-F1-T22-N01

Normaltværsnit A, B, C, D og E

mål 1:50

tegn. af OAB

kontrol RAS

godkendt TPS

dato 2021/08/27



EKJ · RÅDGIVENDE INGENIØRER AS

BLEGDAMSVEJ 58 · 2100 KØBENHAVN Ø  
T: 3311 1414 · F: 3393 1329 · E-MAIL: INFO@EKJ.DK