

## **Vejvedligehold foråret 2018**

### **1.5 2018**

Jeg har været igennem alle vejene sammen med vores entreprenør for, at se hvor der skal mere stabilt grus på, slæbes eller også drænes mere ud i rabatten.

Vi har fået nogle få anmodninger i vinteren om forbedring af vejene, bl.a.

- Klitkrogen 19, som ønskede at køresporene skulle hæves.
- Dalen 15, som ønskede noget mere grus i højre side pga. vand.
- Nonboevej 39, som også ønskede mere grus på vejen.

Alle henvendelser forårsaget af den megen regn vi har haft i denne vinter.

#### **Klitkrogen:**

- Køresporene hæves i begge sider med stabilt grus ud for nr. 19
- Ud for nr. 21-23 er der en stor vandpyt, som skal opfyldes og generelt slæbning i svinget.
- Ud for nr. 6-8 skal der grus i svinget.

#### **Sønderklit:**

- Ingen problemer.

#### **Dalen:**

- Dalen slæbes normalt i svinget, hvor der er huller.
- Der står vand ud for nr. 15, hvor der skal fyldes på.
- Stikvejen ud for nr. 15 slæbes.
- Dalen 23 – 62, vejen hæves i begge sider med grus.
- Grus på vejen i venstre side ud for nr. 58.

#### **Golfstien:**

- Er præget af to nye byggerier med megen fygning af sand og mange huller i grusvejen, som kommer af den megen trafik.
- I begyndelsen af Golfstien er bl.a. asfalthuller og vandhuller.
- Asfaltarbejde ved lejlighed når der er asfalt på øen
- Vandhullerne ud for nr.15 forsøges afvandet ud i det åbne terræn.

#### **Hanevej:**

- Stabilt grus i starten af Hanevej og helt ind til nr. 10
- Grus på i svinget op til nr. 13C

#### **Nonboevej:**

- Der skal en normal slæbning på vejen. Der skal påfyldes stabilt grus i venstre side på vejen ud for nr. 6-8
- Ud for nr. 39 påfyldning af stabilt grus og i svinget ud for nr. 43.
- Indkørsel til nr. 20-30 påfyldning.
- Ud for nr. 14 påfyldning i venstre side

**Skovstien:**

- Ud for nr. 21 påfyldes der grus i højre side.
- Ud for nr. 27 og i begyndelsen af vejen påfyldning af stabilt grus i venstre side og evt. afvandes ind mod golfbanen
- Ud for nr. 33 og 43 Stabilt grus på og slæbning.
- Efter nr. 39 påfyldning efter svinget – nedenfor bakken.
- Stabilt grus påfyldes i svinget i bunden af Skovstien.
- Samme påfyldning ved indkørslen til nr. 55.

**Skovsletten:**

- Opfyldes med stabilt grus i starten af vejen.
- Ud for nr. 5 - 7 påfyldes der grus i venstre side af vejen og drænes ud til højre.
- Stikvejen til nr. 8-18 skal der grus i hullerne i svinget.

Der foretages også en normal slæbning efter reparationerne.

**Badestierne:**

Det er aftalt at Simon (Entreprenøren) ordner badestierne igen i år.  
Der påfyldes halm på badestierne 1-5, som sædvanlig inden Sct. Hans.

MVH  
Hans Henning