

Hej.

Jag har tidigare uttryckt min undran över hur diket skall klara ett skyfall.

Problemet har nu aktualiserats med anledning av Gbg stads infoblad gällande skyfall.

Se: [goteborg.se/skyfall](http://goteborg.se/skyfall).

Bilden visar att diket utmed Slätpricksvägen till stora delar är översvämmat med upp till 1 meter vatten.

Det minsta vi kan göra är att se till att skyfallsvattnet som hamnar ovanpå kulverten har fri väg ner till havet.

Dikets vägöverfarter får inte hindra vattnets väg ner till havet.

Klimatet ändrar sig!

Vi måste också ändra oss!

Ser fram emot en kommentar.

**Ta detta även som en motion till nästa möte.**

Med vänlig hälsning,

Klas Dahte

Dike "2" som börjar vid Övre Hällsviksvägen och rinner utmed Slätpricksvägen och har sitt utlopp i badviken. Det är ju från början ett naturdike, men är ju numera kulverterat.

Utmed Slätpricksvägen finns ju en dikesavvisning ovanför kulverten (levadan).

Vid brunnen nedanför Krysspricksvägen har kulverten en diameter på 1000 mm.

Styrelsen delar inte din oro för att nuvarande dikeskulvertar inte skulle klar av ett större flöde.

Vi filmar ju kulverterna ibland för att kontrollera konditionen och "vattenmärkena" är under mitten i de flesta av kulverterna. De klara betydligt större vattenmängder.

Det största problemet är den lilla höjdskillnaden mellan Slätpricksvägen och havet ca 1 m.

Vid störtregn är det i regel kraftigt västvind med högt vattenstånd i badviken, vilket bromsar utflödet.

Den enda möjlighet att öka kapaciten är att bredda dikena, och hur mycket det skulle kosta, kan vi inte beräkna själva.

Styrelsen