

## Djurö-Högmalmarnas Vägförening

### Angående Bergskogsvägen och 4:493

Jag har konstaterat att Bergskogsvägen skadat mitt staket.

Skadan har uppstått i det nordöstra hörnet av 4:493 och sträcker sig från gränsen mot 4:231 ca 35 m längs vägen söderut.


Vägbanken har inte tålt vibrationerna och trycket från den alltmer frekventa trafik som vägen fått bära. Detta tillsammans med vägunderhåll som sandning, väghyvling och spill från föreningens grusupplag har inneburit att vägen tryckts in i mitt staket.

Vägen är mycket smal på stället ifråga. Anledningen till detta är att man inte sprängt ut tillräckligt mycket berg på östra sidan av vägen.

Jag kräver att vägföreningen återställer marken till ursprunglig nivå och staketet till ursprungligt skick och läge. Vidare ska i fortsättningen vägen hållas i sådant skick att ny skada inte kan uppstå igen.

Jag vill snarast, dock senast den 31 oktober 2010, få besked om när åtgärd kommer att vidtas.

Djurö den 12 september 2010



Anders Karlsson

Wargentinsgatan 2, 3 tr  
112 29 Stockholm

Telefon: 08-653 10 24, 073-651 90 24