

Motion från fastighet Djurö 4:291

Fastighetsägare Joseph och Emelie Rhodin

Mot bakgrund till den höga hastighet motordrivna fordon framförs i på sträckan Högmalmsvägen, mellan Lidvägen och Svarthöjdsvägen vill vi lämna denna motion med nedan föreslagna åtgärder.

Bakgrund

Vi önskar belysa att den högsta tillåtna hastigheten på denna sträcka inte respekteras och att problemet har eskalerat den senaste tiden. Sannolikt kan den högre hastigheten som uppstår på sträckan bero på att sträckan är rak och relativt lång samt utan särskilt många in- och utfarter. En bidragande orsak kan vara att sikten upplevs som bra och nu upplevs som bättre till följd av avverkning av träd längs vägen. Detta är mycket olyckligt då sträckan nyttjas av många gångtrafikanter, många barn cyklar och leker i området och sträckan används ofta i rekreationssyfte.

Förutsättningar

Likt farthindret på Högmalmsvägen mellan Kristinelundsvägen och Lillebo har även denna sträcka mötesplatser innan, på och efter raksträckan. En hastighetsnedsättande åtgärd behöver inte påverka framkomligheten på sträckan negativt.

Åtgärder

Föreslagna åtgärder är antingen en vägbula (1) eller hastighetsnedsättning i form av plantering/dekoration (2).

Åtgärden är en trafiksäkerhetshöjande åtgärd i enlighet med det ansvar som åligger väginnehavaren. I syfte att minska risken för en allvarlig trafikolycka mellan motorfordon och gångtrafikanter.

Mål

Att skapa en trygg och lugn atmosfär för alla boende i området och alla de som använder området för rekreation samt motion utan att begränsa framkomligheten.

- 1. Liknande den som finns högre upp på Högmalmsvägen vid Kristinelundsvägen.



- 2. Plantering / dekoration

