

## Reklamationshantering

Produkt: Royal Camping Stol Monark

Art.nr. T18-302A och T18-302B

Fel: Skruvar lossnar till staget mellan benen.

Orsak: Fel längs på originalskrivarna.

Åtgärd:

Ta bort originalskrivarna och byt ut dem emot de bifogade längre skrivarna så är problemet åtgärdat.

