

شركة الراية للخدمات البحرية (RMSG)



إلى كافة الربابنة و كبيري المهندسين في شركة الراية للخدمات البحرية:

الموضوع : التأكد من نظام سنتينات العنابر

نظراً لتكرار حوادث تلوث البضاعة في العنابر والتي تبين أنها في معظم الحالات كانت بسبب رجوع مياه ملوثة أو مياه بحر من خلال شبكة سحب سنتينات العنابر المتصلة بالشبكات الأخرى (سنتينة غرفة المحركات وشبكة خزانات الصابورة) عن طريق وجود صمامات عدم رجوع إلى سنتينات العنابر ونتيجة وجود عيوب وتهريب في أقراص صمامات عدم الرجوع أو جود كسر فيها فتصبح غير مانعة لرجوع الماء وتؤدي إلى تسرب المياه إلى العنابر من الشبكات الأخرى المذكورة سابقاً المتصلة لذلك نؤكد على ضرورة الكشف الدوري لصمامات عدم الرجوع وإجراء الفحص الدوري و الصيانة الدورية للتأكد من أنها بحالة جيدة وأنها مانعة بشكل تام لرجوع الماء كما أنه يجب أخذ الاحتياطات و الإجراءات التالية:

- 1- كافة الصمامات على مضخات سنتينات العنابر و مضخة البلص يتم إغلاقها بشكل جيد.
- 2- التأكد من شبكة سنتينات العنابر وأنه لا يوجد أي صمام آخر مفتوح عليها (على الخط).
- 3- التأكد أن صمام عدم الرجوع والدسكات في حفرة سنتينات العنابر نظيفة وأجراء الصيانة لها والتأكد من طريقة إغلاقها بشكل جيد .
- 4- القياس اليومي المتكرر لمستوى سنتينات العنابر و التسجيل في الدفتر الخاص بذلك.

قسم السلامة البحرية