

## Kort rapport från Dyktankhuset 20211015

### Möte med elektriker

Arbetena kommer sannolikt att utföras mellan 8/11 och 20/11. Detta för att inte störa visningsverksamheten. Detta kräver att vi röjer under helgen 5-6/11 och återställer så snart arbetena är utförda.

Kontoret: Flytta ut allt från väggen mot spritmuseet. Elektrikern vill ha 50 – 70 cm för att kunna arbeta.

Översta planet: Flytta ut montrar från väggen mot sjön. Även Ub-räddningsmontern.

Mellanplan: Flytta ut montrar och bord från vägg mot Vasamuseet och från vägg mot Spritmuseet. Ta ner tavlor från vägg med toadörren

Bottenplan: Flytta ut föremål från vägg mot Vasamuseet dock inte Treilebenklockan.

Alla nya eluttag kommer att manövreras med knapptryckning från centralen utanför läkarrummet. Endast LED-belysning får anslutas till dessa uttag.

För att i största möjliga utsträckning få enhetlig belysning föreslår jag att vi väljer enkel armatur med GU10-fattning. Armatur inkl lampa kostar hos Jula c:a 120:-. Separata lampor i 2-pack kan köpas hos Lampgrossisten för 56:-. Vi kan sedan välja 60 och 36° lysvinkel och olika lumental beroende på vad vi vill belysa.

Hälsn

Hans Ö

### Ännu inte åtgärdat på Dyktankhuset

- 1 Toaletten. Fyller långsamt
- 2 Dåligt kallvattenflöde i pentryt
- 3 Dåligt flöde ur diskhon i pentryt