



Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Re: Sprinkler dyktankhuset

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se>

1 december 2020 10:33

Svara: hans@ornhagen.se

Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>

Kopia: Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>, Lars Gustafsson <lars.gustafsson@interspiro.com>, Westenberg Bert <westenbergbert@gmail.com>

Hej igen

Har tittat lite på sprinklersystem enligt den standard som de skall montera, SS883001:2009. Det borde få plats på väggen till vänster om dörren till pannrummet och nedom till höger om gamla el-centralen, dvs bakom Anders W på bilden där vi idag har en anslagstavla. Här finns vatten. Om flödet inte räcker här kan man dra ny servis bredvid avloppsröret under bron från DTH till Pannrummet. Dumpulningen från testutrustningens balja dras lätt genom väggen ut förbi ROV-garaget.

Med denna placering kan vi ställa tillbaka montern med reggar och man når lika lätt de kranar som behöver manövreras vid tester.

Vore kanske bra att få A-sprinklers syn på detta förslag.

Hälsn

Hans



[Citerad text är dold]