

Info til generalforsamling:

Strindbostua:

I samband med brannrapporten kom det fram at det må gjerast ulike tiltak med strindbostua. Den er ikkje omsøkt, og dermed ikkje godkjent for bruk slik den står.

Det må og gjerast diverse branntiltak som større rømningsvindauge, branndør og eventuelt anna. Estimerer kostnadane til 200 000 - 400 000, litt avhengig av kva som kjem fram frå omsøking og prosjektering.