

VERNEBLAD

Keim Romanit kalkfarge



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Generelt

Kjemikaliets bruksområde

Kalkmaling til pussede bygningsflater.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Vi anbefaler at dette sikkerhetsdatabladet inkluderes i medisinske besøk. Klær som er forurenset med produktet, må fjernes umiddelbart.

Innånding

Tilførsel av frisk luft, ved symptomer, kontakt lege.

Hudkontakt

Vask straks av med vann og såpe, skyll godt. Ikke bruk løsemidler eller fortynningsmidler. Kontakt lege hvis hudirritasjon vedvarer.

Øyekontakt

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og kontakt lege.

Svelging

Skyll munnen og halsen med vann. Ikke fremkall brekninger, kontakt lege omgående.

Generelle symptomer og virkninger

I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege. (+ H-setninger fra 2.2)

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Unngå kontakt med øyne og hud. Unngå innånding av aerosoler. Forurenset, fuktet klær må fjernes umiddelbart. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr og nøddusj ved arbeidsplassen.

Egnet øyebeskyttelse

Tettsittende vernebriller.

Egnede materialer

Bruk godkjente vernehansker.

Egnede hansker

Nitril-fuktede bomullshansker (anbefalt materialtykkelse 0,5mm).

Butylgummi (anbefalt materialtykkelse 0,5mm).

PVC eller PE (anbefalt materialtykkelse 0,5mm).

Anbefalt åndedrettsvern

Filter FFP2, Åndedrettsvern bare for aerosol- eller tåkeforming.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slukningsmidler

Produktet i seg selv brenner ikke, brannslukningstiltak må tilpasses brannen i omgivelsene.

Uegnede slukningsmidler

Vann i samlet stråle.

Brann- og eksplosjonsfarer

Ingen ytterligere relevant informasjon er tilgjengelig.

Personlig verneutstyr

Bruk uavhengig pusteapparat.

Annen informasjon

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må deponeres i henhold til myndighetenes forskrifter.

Unngå innånding av røyk, branngasser og damper ved brann.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Beskyttelsesbestemmelsene må følges (se kapittel 7 og 8). Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud og øyne. Særlig fare for å skli. Utløpt / utsølt produkt.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utslipp til kloakk og andre vannkilder. Lokale myndigheter kontaktes ved større utslipp til vannmiljøet.

Opprydding

Samle med væskebindende materiale (sand, diatoméjord, syrebindemiddel, universalbinder, sagflis). Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Kast det oppsamlede materialet i henhold til forskriften. Rengjør forurenset overflater grundig.

Andre anvisninger

For videre behandling av avfall se avsnitt 13. Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. For sikker håndtering, se avsnitt 7.

Ansvarlig firma

Firmanavn

Sts - Surface Treatment Systems AS

Postadresse

Professor Birkelands Vei 24 C

Postnr.

1081 Oslo

Land

Norge

Telefon

+47 22056200