


Situation 1884



LEGENDE

- Hauts-fourneaux
- Coupers
- 1. Bureaux
- 2. Chemin de fer
- 3. Halle de coulée
- 4. Cases à mines
- 5. Halle de déchargement
- 6. Aciérie
- 7. Halle des machines
- 8. Chaudières
- 9. Atelier de préparation du
pisé dolomitique
- F. Ecuries