

Grundejerforeningen Grønnehave

18. marts 2017

Grundejerforeningen har dd foretaget et eftersyn af vejer og fortove, hvor Tårnby Forsyning har haft udgravninger i forbindelse med udskiftning af vandrør.

Foreningen finder at der mange steder er nedsunkne fliser og borter, at der er sænkninger i veje samt enkelte steder huller efter containerplacering.

Ved gennemgangen fandt vi fejl og mangler ved nedenstående adresser:

Jerslev Alle:

Fliser sunket, nogle knækkede, og/eller borte sunket:

Ud for nr: 4d, 4b/c, 5, 11a, 11b, 13a, 15a, 16, 19a, 27a, 27d, 35, 37, 45, 57.

Container huller i vej ud for: 2a og 21a

Hjørne af Bindslev Alle og Jerslev Alle: Asfalt i vej sunket, bort, fliser og kantsten sunket – der er kanter.

Høgildvej/ Jerslev Alle: asfalt er sunket

Præstefælledvej

Hjørne ved Præstefælledvej/Vittrup alle. Vandlås ligger for lavt, der er kant.

Fliser sunket, nogle knækkede, og/eller borte sunket:

Ud for nr: 104, 109, 112, 114, 124, 128, 130 samt ved hjørne: Præstefælledvej/Jerslev Alle vest

Hjallerup Alle:

Fliser sunket, nogle knækkede, og/eller borte sunket:

28b, 26a, 23, 22a, 18

Ud for 28b er asfalt sunket

Formand: **Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B --- tlf.: 32 51 19 12 ----- formand@groennehave.dk**

Kasserer: **Willy Schneider, Vadum Alle 19 --- tlf.: 23 88 12 46 ----- kasserer@groennehave.dk**