



Dnr: 2018-2605

I samband med Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontors inspektion 2018-09-27 av föreningens vattenanläggning inom fastigheten Fjäll 2:57 påtalades avvikelser från livsmedelslagstiftningen. Dessa avvikelser har åtgärdats enligt nedan.

Punkt 1 i SRMH:s föreläggande om åtgärder




Skyddsnet i ventilationsrör vid vattenbrunn nr 2 vid Centrumhuset.



Vattenbrunn nr 2 vid Centrumhuset.



Tätning av betonglock i vattenbrunn nr 2 vid Centrumhuset.



Teknikrum vid Centrumhuset.



Skyddslock på grundvattenrör placerat under betonglock.

*Fällboholmar*



Skyddsnet i ventilationsrör vid vattenbrunn nr 1.