



Det Falsterske Digelag  
Hr. Søren Bjerregaard  
Dæmmebrovej 2  
4872 Idestrup

Kystdirektoratet  
J.nr. 16/06016-18  
Ref. Holger Toxvig  
24-10-2019

### **Det Falsterske Dige - digesyn efteråret 2019**

Tirsdag den 8. oktober 2019 afholdtes digesyn med deltagelse af bestyrelsen, opsynsmændene og Holger Toxvig, Kystdirektoratet. For at undgå at beskadige diget i det regnfulde vejr blev der ikke kørt på digekronen. I stedet kørtes ud til diget en række udvalgte steder, hvor diget så blev besigtiget. Rækkefølgen var fra syd mod nord.

Ud for Holmevej: Der var meget kliterosion her i januar 2019. Derfor overvejes strandfodring. Digelaget har valgt COWI som rådgiver. Der er udført 4 pejlinger her. Der er også udført 4 pejlinger ved henholdsvis Fårevasken og Elkenøre Øvej. Pejlingerne vil blive sammenlignet med pejlingerne fra 2011.

Ud for Sydfalstervej: Her ses et eksempel på cykelslid i et spor op ad bagskråningen. Når sporet er kørt igennem, er det svært at reparere.

Ud for Flispladsen lige syd for Fårevasken i Bøtøskoven: Der er kraftigt slid ved siden af den nye trætrappe. Sliddet kan reduceres ved opsætning af hegn, der leder færdslen ved trappen.

Ud for Fårevasken i Bøtøskoven: Der er en del erosion syd for høfderne fra januar 2019. Stækningen er et muligt fodringsområde.

Ud for campingpladsen: Her er et eksempel på, at stierne ned til stranden skærer sig ned i klitten. Digelaget overvejer, hvordan nedskæringen kan undgås.

Ud for Marielyst Strandvej: Beskyttelseshegnet er blevet ført direkte ned mod stranden og derefter i en ret vinkel mod nord og syd.

Ud for Elkenøre Øvej: I januar 2019 var der stor erosion her syd for rampen. Det er muligt, at der vil blive fodret her.



Det kunne ved besigtigelsen konstateres, at bortset fra ovennævnte bemærkninger er såvel digeskråninger som klitter intakte og i god vedligeholdelsesstand. Digesynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Holger Toxvig  
23 25 50 38  
htm@kyst.dk