

Djurö-Högmalmarnas Vägförening

Skada på staket 4:493 uppkommen av påverkan från Bergskogsvägen

Jag har tidigare översänt ett brev av den 12 september 2010, där jag meddelat att mitt staket vid nordöstra hörnet av 4:493 skadats.

En del i vägunderhållet som jag inte tänkte på då är snöplogningen. Man kan nu se hur staketet hårt trycks ner av plogvallen. Se bilagda bilder.

Min tidigare skrivelse gäller för övrigt till fullo.

Jag kräver att vägföreningen återställer marken till ursprunglig nivå och staketet till ursprungligt skick och läge. Vidare ska i fortsättningen vägen hållas i sådant skick att ny skada inte kan uppstå igen.

Jag vill snarast få besked om vad som händer i ärendet.

Bilagges: Bilder från 10 januari 2011

Djurö den 20 januari 2010



Anders Karlsson

Wargentinsgatan 2, 3 tr
112 29 Stockholm

Telefon: 08-653 10 24, 073-651 90 24



