

## Verksamhetsberättelse 2024

Under det gångna året har vi haft 2 arbetsmöten 20 april och 5 oktober där vi utfört återkommande sysslor som att montera badstegar / ta upp badstegar, byt ut flaggstångslina, byt ut livbojar och tillhörande linor komplett på båda bryggorna, byte av flertalet bussningar i Y-bommar.

Vi har köpt tjänsten landbesiktning av Rixö bryggan. Där framkom det att kättingar är slacka och bör sträckas upp för att få ordentlig funktion och några ser ut att vara i icke godkänt skick utan behövs bytas ut. Styrelsen har haft möte 5/11 2024 samt extra arbetsmöte för bedömning av kättingar och uppmätning av dessa av Peter Jildén med dykutrustning.

Då framkom det att kättingar på båda bryggorna i ändan mot berget behövs bytas ut delvis. Vi har haft ett extra arbetsmöte 14 december där Peter Jildén åter dykte för att göra en ny mätning av kättingarna från ryckdämpare (däcken) till brygginfästningen.

För att kunna få en mer exakt offert på materialet och arbetet. Styrelsen har kontaktat firmor som jobbar inom branschen för att få offerter att jämföra med.