

Renoveringsforslag af foreningens veje



Strandloden grundejerforening Faxe Ladeplads

April 2023

Problemformulering



1. Vejene er kørt flade så regnvand ikke naturligt løber fra -> der kommer huller i vejene som følge af den pumpeeffekt bilernes hjul medfører
2. Kræver konstant påfyldning af huller
3. Chikanerne har medført at belægningen lokalt er kørt af. Vejen er i bedre stand på de lige strækninger mellem chikanerne
4. Den oprindelige ærtestens belægning evne til at dræne vandet væk er forsvundet



Anbefalet løsningsforslag



Udføres med et fald fra midten på op til 9 cm pr meter

1. Udlægning af ca. 5 cm ærtesten i profil som oprindeligt så vandet kan løbe af ved kraftigt regnvejr, og derved undgå at der dannes huller i vejen
2. Ærtesten virker i sig selv drænende
3. Chikaner flyttes lidt ud til siden for af forhindre at ærtesten køres af i slalom svingene men stadig klart markerer hastighedsbegrænsningen på 15 km/t
4. Tromles til sidst for at fastholde ærtestene
5. Pris kr. 40.000,- til 45.000,-



Anbefaling fremadrettet



- Stykket med asfalt mod Strandvejen er for kort da vejen er udsat for megen slitage som følge af opbremsninger og accelerationer. Især hvis der ligger sten på asfalten
- Det er vigtigt at man kan bremse og standse sikkert ud mod Strandvejen. Vejen har nu fået et lille sving på grund af skelpælene ved Strandloddens 1
- Det anbefales at vi på sigt får asfalt belægning op forbi den første stikvej ved nummer 3 og måske også ved den næste stikvej mellem nummer 5 og 7 hvor slitagen er størst i svingene alt efter økonomisk formående