



Plåttak/plåttfasad förbehandling inför rätt ommålning

Utan att med vattenpenetrering vid vattenblästring från 700 bar, skada metallen med plastisk deformation och det känsliga rostskyddet rivs bort.



Istället med ! Du lyfter färgen i skinn. Helt oskadd metallyta helt rent plåttak i alla väderstreck.



Färglyftning intakt inför ommålning till Rengöringsgrad 1 med ES produkt. Testa ES, ES +, ES 1, ES 2, ES 3 eller ES 4, men "normalt" **ES 1** på plastisol eller nyare ytskydd på tak, **ES 2** på platsmålat tak, men **ES** kan krävas om färglagning med epoxi har skett. Testa själv!

antingen med skrapa, mekanisk skjuvning med **Inga färgflagor på marken.**



eller skjuvning med hetvatten max 350 bar flatstråle **Begränsat med skräp på marken.**



Om möjligt, färgen, intakt i större stycken skinn, insamlas i tjocka sopsäkar av papper/plast eller hink och lyfts ned.-----

Arbetsmiljöverkets föreskrift om bly 1992:17 med dess ändringar. Se till att **analysera färg som är tillverkad innan 1970. Destruktion/farligt avfall** till miljöstation? Praktiskt, skicka färgflaga till analys som utförs av godkänt företag, t.ex. www.alsglobal.se/www.arbetsmiljoforum.se **Ta för vana, förslutna rester i behållare och hämtning till miljö avfallsanläggning.** Kontrollera också med lokala myndigheter vilka lokala regler som gäller, men filtrera eller avled alltid ht-vatten från dagvattenbrunnar. Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande,

Filtrera ht-vatten i sandbädd / avled från dagvattenbrunn.  eller direkt på taket. 