

Forslag til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Trippendalsparken d. 20 marts 2019

Vi har erfaret, at de tagnedløbsbrønde som er i hvert hjørne af POP ulige er grundejerforeningens fællesinstallation.

POP 35 har fugtproblemer på gæstetoiletet, som sandsynligvis stammer fra tilstoppet tagnedløbsbrønd. Da det er en fællesinstallation, og vi ikke har haft indtryk at det har været en del af grundejerforeningens igangværende undersøgelse, har vi tilladt os at indhente tilbud på oprensning. Dette koster 8.250,00 kr, hvilket beløb vi foreslår at budgettet forhøjes med.

Tilbuddet vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

POP 35 – 37- 39-41- 43 - 45 - 49 - 51