

OPKLARING OG KORTLÆGNING AF VANDLEDNINGER OG DERES TINGLYSNINGSSTATUS

I forbindelse med planlagt reovering af ledningsnettet for Ganløse Vandværk A.m.b.a. blev der indgået en aftale om opklaring af tinglysningsstatus på deres vandledninger. I arbejdet blev der først kortlagt hvilke matrikler ledningerne krydser og derefter blev det digitale tinglysningsystem gransket for deklarerationer vedr. vandværkets ret.

Alt data fra undersøgelsen og kortlægningen er samlet i et Excel-ark som giver et hurtigt overblik og gør det nemmere at arbejde med i det videre tinglysningsarbejde.

Vælg tinglysningsstatus som du vil se Ja

| Ejertavsnavne | Antal af matrikler |
|----------------------|--------------------|
| Ganløse By, Ganløse | 50 |
| Bastbjergvej | 4 |
| Bygaden | 1 |
| Damvadvej | 2 |
| Enghøjvej | 3 |
| Farumvej | 9 |
| Hesselvej | 2 |
| Hydegårdsvej | 3 |
| Lyngvej | 6 |
| Mosevej | 1 |
| Møllevvej Nord | 1 |
| Måløvej | 3 |
| Ørevej | 1 |
| Strædet | 4 |
| Teglværksparken | 1 |
| Undinevej | 3 |
| Viggatorp | 2 |
| Østergade | 4 |
| Knardrup By, Ganløse | 3 |
| Knardrup Bygade | 3 |
| Måløvej | 2 |
| Sasum By, Stenløse | 9 |
| Samlet antal | 64 |

Brugervenligt excel-ark til overblik over tinglysningsstatus på vandledninger.

PROJEKTET I TAL

- Der blevet kortlagt og undersøgt 400 vandledninger
- Over 1000 deklarerationer gransket

BOVAK HAR LEVERET

- Rådgivning
- Opklaring og granskning
- Kortlægning og digitalisering



Et ud af 400 kortudsnit som viser ledningens tinglysningsstatus samt placering.