

Kolind Vandværk A.m.b.a
Nyhåbsvej 7
8560 Kolind
Att.: Kolind Vandværk A.m.b.a

Rapportnr.: AR-14-CA-00210664-01
Batchnr.: EUDKVE-00210664
Kundenr.: CA0004277
Modt. dato: 01.08.2014

Analyserapport

Prøvested: Kolind Vandværk Vandværket - V20000900 / 4721000900
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøvedtagning: 01.08.2014 kl. 10:25
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S BCN
Analyseperiode: 01.08.2014 - 05.08.2014

Prøvemærke: Filter 2

| Lab prøvenr.: | 80082753 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|------------|----------------|------|-----|------------------------------|--------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Opfølgning til Lab prøvenr: | 80158247 | | | | * | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Kimtal ved 22 °C | 4 | CFU/ml | | 50 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Kimtal ved 37°C | < 1 | CFU/ml | | 5 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organoleptisk | |
| Vandtemperatur | 9.2 | °C | | | | DS/EN ISO 19458 | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS/ISO 5667-5 / DS/ISO 19458 | |

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Kolind Vandværk A.m.b.a, John A. Christiansen, Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind
 Kolind Vandværk A.m.b.a, John Mahler, Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind
 Syddjurs Kommune Rønde, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 77, 8410 Rønde

05.08.2014

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.