

Resultaten Stresstest

Wijkschouw Boerhaavekwartier 02-02-2018 (02-02-2018, 09:25)



STRESSTEST
VEILIGHEID
Product van het CCV

Omschrijving

Start vanaf Rijsburgerweg hoek Nachtegaallaan.

- Route is een definitieve route
- Route is 1.83 kilometer lang
- Route 1 keer gelopen
- 2316 vr Leiden

Aanwezigen

Gemeente

Ben Honsbeek & Nick Kooreman

Overig

13 Burgers

Meldingen



MELDING 1

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Nachtegaallaan 1, , Leiden
Omschrijving	<p>Na de laatste storm is er een boom omgevallen tegen de boom naast de woning op de foto. Gezien er veel takken zijn afgebroken; is het mogelijk om deze boom weer in vorm te snoeien?</p> <p>Gerpieter Wilbrink:</p>



MELDING 2

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Merelstraat , , Leiden
Omschrijving	<p>Hoek Lijsterstraat, rep tegelwerk.</p> <p>Bestrating:</p>



MELDING 3

Categorie Grijs

Subcategorie Overig

Locatie Merelstraat , , Leiden

Omschrijving Hoek kruispunt Lijsterstraat; Deze groenstroken op dit kruispunt zien er niet onderhouden uit. De vraag van de bewoners is of het mogelijk is om de groenstroken groter te maken en opnieuw te beplanten. Nick geeft aan dat hij dit wilt aanvragen wanneer hier voldoende draagkracht voor is.

Nick Kooreman:



MELDING 4

Categorie Grijs

Subcategorie Overig

Locatie Merelstraat , , Leiden

Omschrijving Graag de goten vegen in deze omgeving.

I & R:




MELDING 5

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Blauwe Vogelweg Ter hoogte van nummer 12, , Leiden

Omschrijving De bewoners geven aan dat de voetpaden op verschillende locaties erg slecht zijn. Veel ouderen struikelen over de tegels die omhoog steken.

Bestrating:



MELDING 6

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Blauwe Vogelweg , , Leiden
Omschrijving	Hoek Roodborststraat, de bewoners geven aan dat de voetpaden op verschillende locaties erg slecht zijn. Veel ouderen struikelen over de tegels die omhoog steken. Bestrating:



MELDING 7

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Roodborststraat , ,
Omschrijving	De vraag van de bewoners is of het mogelijk is om in plaats van druppels, een boom geplaatst zou kunnen worden. Gerpieter Wilbrink:



MELDING 8

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Roodborststraat , , Leiden
Omschrijving	Hoek Blauwe Vogelweg; Veel overhangend groen over de stoep. Zou hier op gehandhaafd kunnen worden? Handhaving:



MELDING 9


Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Lijsterstraat , , Leiden
Omschrijving	Hoek Roodborststraat, graag de betonblokken terug plaatsen. Dick & Nard:



MELDING 10

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Roodborststraat tegen over nummer 36 ,
Omschrijving	Hier heeft een boom gestaan(bij nummer 44 idem dito). De vraag van de bewoner is of het mogelijk is om op deze locaties een boom terug te plaatsen. Gerpieter Wilbrink:





MELDING 11

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Roodborststraat , , Leiden
Omschrijving	Hoek Nachtegaallaan; De bewoners geven aan dat de paaltjes in de avond slecht te zien zijn. Graag de paaltjes aan de bovenkant schilderen voor meer zichtbaarheid.

Dick & Nard:



MELDING 12

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Nachtegaallaan , , Leiden
Omschrijving	De vraag van de bewoners is, omdat het hekwerk langs de container wegzakt, of het misschien mogelijk is om op deze locaties een haag te plaatsen.

Gerpieter Wilbrink:



MELDING 13

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Nachtegaallaan , ,
Omschrijving	Hoek Roodborststraat; De bewoners geven aan dat de voetpaden op verschillende locaties erg slecht zijn. Veel ouderen struikelen over de tegels die omhoog steken.

Bestrating:



MELDING 14


Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Nachtegaallaan , ,
Omschrijving	Ter hoogte Roodborststraat, graag het winkelwagentje uit het water verwijderen. Dick & Nard:



MELDING 15

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Nachtegaallaan , ,
Omschrijving	Naast de Kwekerij; De bewoners vragen zich af of de schelpenpaden opnieuw bijgevoerd zouden kunnen worden. Paul Verhoog:





MELDING 16

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Nachtegaallaan , ,
Omschrijving	Voor de Kwekerij; De vraag van de bewoners is of deze bomen kunnen worden gesnoeid.

Gerpieter Wilbrink:



MELDING 17

Categorie Grijs

Subcategorie Overig

Locatie Nachtegaallaan , , Oegstgeest

Omschrijving Ter hoogte van het laatste huis; Hier rijden auto's over het voetpad naar het fietspad, waarna zij genoodzaakt zijn om te keren i.v.m. de aanwezigheid van een paaltje.
De vraag van de bewoners is of het mogelijk is om een aantal boomstammen te plaatsen langs het schelpenpad, zodat de auto's hier niet meer kunnen rijden en het pad er netjes bij blijft liggen.

Sander de Jeu:



MELDING 18

Categorie Grijs

Subcategorie Overig

Locatie Ijsvogelhof Ter hoogte van nummer 23, , Oegstgeest

Omschrijving De vraag van de bewoners is of het mogelijk is, in verband met vele bladeren op deze locatie, om hier volgend jaar een bladkorf te plaatsen.

I & R:



MELDING 19


Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Leeuerikstraat , , Oegstgeest
Omschrijving	<p>De bewoners geven aan dat de bomen in de straat er erg triest/slecht uitzien. De bewoners zouden het fijn vinden als hier naar gekeken zou kunnen worden.</p> <p>Gerpieter Wilbrink:</p>



MELDING 20

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Leewerikstraat tegen over nummer 23, , Oegstgeest
Omschrijving	<p>Wegens de grote open ruimte vragen de bewoners zich af of hier wat inboet geplaatst zou kunnen worden(bijvoorbeeld vogelkerst o.i.d.).</p> <p>Gerpieter Wilbrink:</p>





MELDING 21

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Vinkestraat voor nummer 6, , Oegstgeest
Omschrijving	Graag het straatwerk herstellen naast diverse boomspiegels.

Bestrating:



MELDING 22

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Van Ijsingapark , , Leiden
Omschrijving	Voor de ingang van het park; De bewoners geven aan dat dit water vol zit met blad. De vraag van de bewoners is of hier naar gekeken kan worden. Frank de Ruijter:



MELDING 23

Categorie	Grijs
Subcategorie	Overig
Locatie	Rijnsburgerweg voor nummer 138, , Oegstgeest
Omschrijving	Vanaf de Nachtegaallaan tot aan de Bargelaan; Op diverse locaties in dit voetpad steken tegels omhoog waardoor er veel oudere mensen struikelen met alle gevolgen van dien. (Bewoners geven aan dat dit is al meerdere malen is gemeld) Bestrating:

