

Skötselplan för Ljungabolet 1:10 2023/24



Inledning

Fastigheten Ljungabolet 1:10 omfattar 12 hektar skog och mark intill Västersjöns södra strand och ägs av Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening. Medlemmarna i föreningen använder området framför allt för rekreation och friluftsliv.

Styrelsen för föreningen förvaltar området och tar årligen fram en skötselplan för skogen och marken. När planen arbetas fram utgör skogsvårdsplanen ett viktigt underlag. Efter beslut på årsmötet arbetar sedan styrelsen efter skötselplanen under sitt verksamhetsår.

Översiktskarta




Bild 1. Översiktskarta

Skötselplan 2023

Planerat Vägarbete 2023

Väg	Besiktning	Åtgärd	Tidpunkt
Ljungabolsvägen	a. Ett större potthål konstaterades b. Fartguppet börjar bli dåligt c. Vägbanan är spårig, sprucken.	Potthålet lagas med Kallasfalt. Grävning/Släntning av Vägkanter. Vägbanan behöva åtgärdas inom ett par år.	
Herrgårdsvägen	a. Gott skick	Ingen åtgärd behövs.	
Blåbärsstigen	a. Potthål vid övergång mellan asfalt och grus b. Rännilar i backen ner mot vändplatsen	Manuell ifyllning av gropar och rännilar, hyr vägsamfällighetens vägghyvel.	
Tuvstigen	a. Relativt hyfsad med mindre rännilar i backen ner mot vändplatsen	Smärre justeringar av mindre gropar under städdagen.	Städdagen
Björnbärsstigen	a. Relativt hyfsad status	Smärre justeringar av mindre gropar under städdagen.	Städdagen
Tjäderstigen	a. Relativt hyfsad status	Smärre justeringar av mindre gropar under städdagen.	Städdagen
Orrstigen			
Hjortstigen	a. Mycket dåligt skick från övergången från asfalt till grus cirka 8 meter in med djupa vattenfyllda potthål.	Manuell ifyllning av gropar och justeringar.	Städdagen
Harstigen			
Smultronstigen	a. Konstateras alltid vara i gott skick. b. Två grushögar finns på vändplatsen med väggrus	Ingen åtgärd behövs.	
Vallmostigen	a. Gott skick		
Rosas Stig	a. Vändplatsen är ofta full med vattenpölar. b. Mindre gropar i vägbanan	Manuell justering och ifyllande av gropar samt grusning av vändplatsen.	
	Infartsvägarna	Buskröjning	Augusti
	Infartsvägarna	Klippning Vägrenar	Juni, Augusti

	Fylla på grus i Depåer	Grus	
	Asfalterade Vägar	Sopning	Före Påsk
	Ljungabolsvägen	Kallasfalt	Maj -->
	Ljungabolsvägen	Grävning/Släntning av Vägkanter.	2023

Planerat Markarbete 2023

Mark	Besiktning	Åtgärd	Tidpunkt
3, 4, 5, 6, 7		Gräsklippning – ängen vid sjön och gräskanter längs vägar och stigar.	Vid behov
7, 8		Slagning av ängen (Orrstigen) och vägkanter	Juli + Sept
1,,,,, 11		Stigar, spångar – underhåll och förbättringar.	Maj - Aug
7		Slaghacka ytan mellan eldningsplatsen och Vallmostigens vändplats.	April + Aug
		Sand till Stranden (Lastbil)	April

Planerat Skogsarbete 2023

Mark	Besiktning	Åtgärd	Tidpunkt
1	2023-03-29: Ernst; Stefan, Håkan och Anton	Anton: Gallra ungsly på Föryngringsyta. (Markerade ytor). Beakta Länsstyrelsens riktlinjer om strandnära.	April -->
2, 3, 4, 5	2023-03-29: Ernst; Stefan, Håkan och Anton	Anton: Gallra sly över 2 m höjd för genomsikt. Beakta Länsstyrelsens riktlinjer om strandnära.	April -->
7, 8	2023-03-29: Ernst; Stefan, Håkan och Anton	Anton: Gallra Föryngringsyta. (Markerad yta)	April -->
11	2023-03-29: Ernst; Stefan, Håkan och Anton	Anton: Gallra Föryngringsyta. (Markerad yta)	April -->
Skogsarbete 2023	2023-03-29: Ernst; Stefan, Håkan och Anton	Bedömd kostnad	
6, 7, 11		Röja parkslide och jätdebalsamin (4 ggr)	Maj, juni, juli, aug
1		Förbereda Föryngringsgallring 2024. Märka ut Bok- och Ekplantor.	2023
7, 8		Förbereda Föryngringsgallring 2024. Märka ut Bok- och Ekplantor.	2023