

Uppsala Vatten och Avfall AB
Vattenlaboratoriet
Box 1444
751 44 Uppsala
Tel: 018-7279450
Adr: Stallängsgatan 3



ANALYSRAPPORT
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Sid: 1/1

1995
ISO/IEC 17025

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Datum 17-08-23
Kundnr 1000

Provnummer
17 - 3376 - 3

Uppdragsgivare
NORRA RÖRVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
C/O ANDERS BOULOGNER
NYODLARVÄGEN 54
743 82 BÄLINGE

Provuppgifter

Undersökningstyp: EGENKONTROLL AV DRICKSVATTEN ENL. SLV FS 2001:30
Provart: DRICKSVATTEN
Provtagningsplats: NORRA RÖRVIK
Provmärkning: H 10
Provet taget: 17-08-21 08:45
Provtagare: ANDERS BOULOGNER
Provet inkom: 17-08-21 10:00

ANALYSRESULTAT

Parametrar
RADON

Metod
Rn i vatten - Metod SSM 2013

Resultat
78 ± 47 Bq/l

~=modifierad metod ²=ackrediterad metod <=mindre än >=större än cfu=colony forming unit

Utlåtande enl. SLV FS 2001:30 och upplysningar

Med avseende på radonhalten var vattnet vid analystillfället TJÄNLIGT.

Jenny Larsson Viljanen
Ansvarig vattenundersökare bakt +Rn

Kopiemottagare NORRTÄLJE KOMMUN
VATTENLABORATORIET