


## LIMPIEZA DE UN MONUMENTO FUNERARIO EN SORIA

### ANTES



#### Historia:

Trabajo de rehabilitación y limpieza realizado por la familia de artistas canteros Sorianos, “ Gamito – Padre e Hijo, e-mail: gorka\_gamito@hotmail.com ” en el cementerio de “ El Burgo de Osma ” Provincia de Soria

#### Proceso :

La técnica aplicada, ha sido, primero una limpieza general , rociando productos para eliminar las eflorescencias debidas a las condiciones del entorno y atmosféricas, contaminación de aguas que favorecen la concentración de sales de color blanco, gris o negro, musgo, líquenes y bacterias que deterioran la piedra.

Después un lavado abundante y cepillado de los residuos disueltos.

Finalmente, para acceder y tratar las partes mas delicadas de las esculturas, arenado con la pistola arenadora 621 de Goldmann, con regulador de Presión y de cantidad de abrasivo por efecto Venturi y gravitatorio.

Como abrasivo, se ha proyectado un producto en un tamaño de grano adecuado, exento de sílice cristalina libre, ya que esta prohibido por las normas de Seguridad e higiene en el trabajo.

#### Opcional

Realizar una limpieza periódica y protección con productos que no modifiquen el color de la piedra cuando son expuestos a los rayos ultravioletas.

Reducir las eflorescencias que provoca el entorno donde esta situada la obra mediante un producto protector de la piedra que evite la producción de sales cristalizadas.

Esto ayudará a la conservación, de bellas obras creadas por la mano del artista, que de otra manera se perderán para siempre.



### DESPUES



***ANTES***



***DESPUES***

