



Sigteanalyse nr:		Dato: 23-04-2024	
Sag:		Sag nr.: J23.0918	
Materialer: Kollemorten1 SG II		Bilag nr.: 0	
Udtagningssted: DK Råstof			
<input type="checkbox"/>	SJÆLLAND	INDUSTRIVEJ 22	3550 SLANGERUP TELEFON 47333200 TELEFAX 47333288
<input checked="" type="checkbox"/>	JYLLAND	SANDØVEJ 3	8700 HORSSENS TELEFON 75617011 TELEFAX 75617061



Prøveidentifikation: Kollemorten 1 SG II  
 Kapillaritet: K = 63,9%  
 Uensformighedstal: U=d60 / d10 = 53,82  
 Middelkornstørrelse: d50 = 9,4 mm  
 Methylenblå MB = 0,85  
 Sigteanalyse udført jævnfør DS/EN 933-1 (SG II, Grænsekurver jævnfør VD, Udbuds- og anlægsforskrifter (AAB))