


Silt-fraktion		Sand - fraktion			Grus - fraktion		Sten
fin	grov	fin	mellem	grov	fin	grov	




Sigteanalyse nr: _____ Dato: 31-03-2025

Sag: _____ Sag nr.: J25.0302

Materialer: Molsgaard BSG II Bilag nr.: _____

Udtagningssted: _____

JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 info@geoteknik.dk



Prøveidentifikation	0	Gennemfald på 16mm	100,0%
Kurvesignatur		Gennemfald på 0,063mm	2,7%
Uensformighedstal: $U=d_{60} / d_{10}$	3,68		
Middelkornstørrelse: d_{50}	0,4 mm		
Methylenblå MB =	= 0,80		
Kapillaritet: K =			