

JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSSENS TELEFON 75617011 info@geoteknik.dk	Sigteanalyse nr:	Dato: 20-03-2026	Silt-fraktion		Sand - fraktion			Grus - fraktion		Sten		
			fin	grov	fin	mellem	grov	fin	grov			
			Gennemfald i [%] Kornstørrelse d [mm]									
Udtagningssted: Indleveret	Materialer: BSG II Mølsgaard	Bilag nr.:	Prøveidentifikation		0			Gennemfald på 16mm		100,0%		
			Kurvesignatur					Gennemfald på 0,063mm		3,2%		
			Uensformighedstal: U=d60 / d10		3,57							
			Middelkornstørrelse: d50		0,4 mm							
			Methylenblå MB =		= 1,25							
			Kapillaritet: K =									