

INFO-KOPIA

Till Sthlm:s stadsbyggnadskontor  
Box 8314  
104 20 Stockholm

Härmed översändes godkända protokoll avseende utförd OVK-besiktning  
gällande fastigheten:  
Kv Sigun 18, Rödabergsbrinken 7/S:t Eriksgatan 103, 113 30/31, Sthlm

Ekerö 2019 - 05 - 09

RAHMPROJEKT HB

AR

Anders Rahm  
Kiwa nr 1056

# INTYG

RAHMPROJEKT

## Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar

utförts på denna byggnad

Fasighetsbeteckning		Adress	
		Rödabergsbr 7/S:t Eriksg 103	
Systemnummer			
1			
Besiktningresultat		Nästa ordinarie besiktning	
G		25-05-06	
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Anders Rahm	2019-05-06	<i>Anders Rahm</i>	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Rahmprojekt HB	K	KIWA	1056

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.



Datum: 2019-05-06  
 Mättekniker: Jörgen Andersson  
 Flödesenhet: l/s

Sidan 1 av 1

Ekuddsvägen 30C  
 178 34 Ekerö  
 Tel: 070-433 27 61  
 Fax: 08-560 316 75  
 E-post: ja.luftkontroll@telia.com

Anläggning: Brf Sigun  
 Ritningar:  
 Utetemp.: 8 °C

## LUFTFLÖDESPROTOKOLL BOSTÄDER

**AA**  
 © Soliditet 2010

Mätinstrument = Swema Flow 230			FRÅNLUFT							TILLUFT			
Lgh	Vån	Namn / Lgh. Nr.	Kök	Bad	Wc	Dusch	Klk	Rum	Rum	Rum	Rum	Rum	Rum
		ST Eriksgatan 103											
	5												
1501	5	Wallenberg	Ok	Ok				Ok	Ok				
1502	5	Lundmark	Ok	Ok				Ok					
1503	5	Gille	Ok			Ok		Ok	Ok				
1401	4	Lönnkvist	Ok	Ok	Ok			Ok	Ok				
1402	4	Kataric	Ok			Ok		Ok	Ok				
1403	4	Dahl	Ok	Ok	Ok			Ok	Ok				
1301	3	Merup	Låst										
1302	3	Lennartsson	Ok			Ok		Ok					
1303	3	Bailey	Ok	Ok	Ok			Ok	Ok				
1201	2	Pilars	Ok	Ok	Ok			Ok	Ok				
1202	2	Bergroth	(1)	Ok		Ok		Ok					
1203	2	Johansson	Ok	Ok				Ok	Ok				
1101	1	Alvin	Ok	Ok	Ok			Ok					
1102	1	Johnson	Ok			Ok							
1103	1	Aschan	Ok	Ok				Ok	Ok				
		Rödabergsbrinken 7											
1301	3	Griffiths	Ok			Ok							
1201	2	Ohlsson	Låst										
1202	2	Ekelund	Ok			Ok		Ok					
1101	1	Broberg	Ok	Ok									
1102	1	Sandström	Ok			Ok		Ok					
1001	Bv	Lohi	Ok			Ok		Ok					
1002	Bv	Mattson	Ok			Ok							
0901	-1	Åkesson	Ok	Pax				Ok					
Upplysningar ( t.ex. orsaker som kan ha påverkat mätresultatet etc. )													
1: Lucka på imkanal saknas													





# INTYG

**PETER SOTARE**



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (ovk)  
enligt BFS 2011:16, OVK1 har utförts i denna fastighet

**Besiktigade system**

Lokal Ortho Genua Ortopedteknik

**Adress/ Fastighetsbeteckning**

Sankt Eriksgatan 103 / Sigyn 18

**Besiktningsman/behörighet/nr**

Johan Döss / K / 1925

**Besiktningsdatum**

2020-04-14

**Datum för underskrift**

20200903

**Referens nummer**

67-4595-20 / 1511

**Bedömning**

Godkänd

**Certifieringsbolag**

Kiwa Sverige AB

**Nästa besiktningsdatum**

2026-02-18

**Namnsteckning**

Protokoll finns att tillgå via fastighetsägaren samt kommunens byggnadsnämnd

*Detta intyg anslås på väl synlig plats i fastigheten*

# INTYG

**PETER SOTARE**



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (ovk)  
enligt BFS 2011:16, OVK1 har utförts i denna fastighet

<b>Besiktigade system</b>	<b>Referens nummer</b>
Stockholm Retro / lager	66-4595-20
<b>Adress/ Fastighetsbeteckning</b>	<b>Bedömning</b>
S:t Eriksgatan 103 / Sigyn 18	Godkänd
<b>Besiktningsman/behörighet/nr</b>	<b>Certifieringsbolag</b>
Johan Döss / K / 1925	Kiwa Sverige AB
<b>Besiktningsdatum</b>	<b>Nästa besiktningsdatum</b>
2020-04-14	2026-02-18
<b>Datum för underskrift</b>	<b>Namnsteckning</b>

20201001

Protokoll finns att tillgå via fastighetsägaren samt kommunens byggnadsnämnd

*Detta intyg anslås på väl synlig plats i fastigheten*

# INTYG

**PETER SOTARE**



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (ovk)  
enligt BFS 2011:16, OVK1 har utförts i denna fastighet

**Besiktigade system**

Björkman Design

**Adress/ Fastighetsbeteckning**

S:t Eriksgatan 103 / Sigyn 18

**Besiktningsman/behörighet/nr**

Johan Döss / K / 1925

**Besiktningsdatum**

2020-04-14

**Datum för underskrift**

20201001

**Referens nummer**

66-4595-20

**Bedömning**

Godkänd

**Certifieringsbolag**

Kiwa Sverige AB

**Nästa besiktningsdatum**

2026-02-18

**Namnteckning**

Protokoll finns att tillgå via fastighetsägaren samt kommunens byggnadsnämnd

*Detta intyg anslås på väl synlig plats i fastigheten*



# INTYG

**PETER SOTARE**



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (ovk)  
enligt BFS 2011:16, OVK1 har utförts i denna fastighet

**Besiktigade system**

Frisör Sandra M

**Adress/ Fastighetsbeteckning**

S:t Eriksgatan 103 / Sigyn 18

**Besiktningsman/behörighet/nr**

Johan Döss / K / 1925

**Besiktningsdatum**

2020-04-14

**Datum för underskrift**

20201001

**Referens nummer**

66-4595-20

**Bedömning**

Godkänd

**Certifieringsbolag**

Kiwa Sverige AB

**Nästa besiktningsdatum**

2026-02-18

**Namnteckning**

Protokoll finns att tillgå via fastighetsägaren samt kommunens byggnadsnämnd

*Detta intyg anslås på väl synlig plats i fastigheten*

# INTYG

**PETER SOTARE**



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (ovk)  
enligt BFS 2011:16, OVK1 har utförts i denna fastighet

<b>Besiktigade system</b>	<b>Referens nummer</b>
soprum	66-4595-20
<b>Adress/ Fastighetsbeteckning</b>	<b>Bedömning</b>
S:t Eriksgatan 103 / Sigyn 18	Godkänd
<b>Besiktningsman/behörighet/nr</b>	<b>Certifieringsbolag</b>
Johan Döss / K / 1925	Kiwa Sverige AB
<b>Besiktningsdatum</b>	<b>Nästa besiktningsdatum</b>
2020-04-14	2026-02-18
<b>Datum för underskrift</b>	<b>Namnsteckning</b>

20201001

Protokoll finns att tillgå via fastighetsägaren samt kommunens byggnadsnämnd

*Detta intyg anslås på väl synlig plats i fastigheten*