


Kontroll Rapport

For A-Maskin As

Vedr. Deres forespørsel om en enkel kontroll av en kran som er for salg,
for å dokumentere at den er i operasjonell stand.

Vi har oppsøkt kran, besiktiget den og gjort noen tester.

Kranen var av type Terex-Demag AC80-2



Serie nr. 81837. Årsmodell 2005.



Timetall i undervogn = 2536 og kjørte km = 41445.




Timetall i overvogn = 6003




Winch timer på hovedwinch =1681 og ekstra winch=16



Kran oppstilt før kontroll.



Testet kran med 8 tonn motvekt og fullt teleskop på 50 meter.
 Løftet et lodd inkl. redskaper på 4,5 tonn til 18,6 meter radius.
 Sikkerhetsutstyr varslet og kuttet som oppgitt i løftetabell.



Teleskop bom under belastning.



Besiktiget sliteklosser, teleskop sylindre, wiretrekk fester og slanger til teleskop.



Besiktiget bom, jibb og wincher oppå.



Testet sving og besiktiget svingkrans fester.



Besiktiget undervogn. Noe rust og litt små skader i dekk. Ingen oljeflekker etter testen.



Førerplass nede = fin.



Førerplass oppe = fin

Kran virket ved kontrollen.

Bergen 26.2.2020

Hordaland Hydraulikk AS
Sakkyndig virksomhet
Tor-Anfinn Aasen



T. Aasen